

# 装载机式护栏打桩机 护栏立柱打桩机

产品名称	装载机式护栏打桩机 护栏立柱打桩机
公司名称	济宁鲁邦重工有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	支腿:2条 发动机:75千瓦 锤头:75
公司地址	山东省济宁市任城区安居街道薛屯村居民路22号 (注册地址)
联系电话	15053710505

## 产品详情

液压打桩锤打击无力

可能的故障原因

- 1.桩上停留时间调整不当；
- 2.插件未充分打开或关闭；
- 3.电磁卸荷阀甩力过低；
- 4.插件的开、闭不协调；
- 5.液压油黏度过小；
- 6.顺序阀调整压力过大；
- 7.环境温度过高，作业时间长；

排除方法：

- 1.适当调整桩上停留时间；
- 2.检查清洗相应插件；
- 3.调高电磁卸荷阀压力；

4.调整相应节流子；

5.更换较高黏度液压油；