

# 中山焊工证，中山考焊工证，中山焊工考证

产品名称	中山焊工证，中山考焊工证，中山焊工考证
公司名称	广州英杰职业教育咨询有限公司
价格	400.00/项
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园 兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号
联系电话	13925061914 13925061914

## 产品详情

中山东区考焊工证，焊工培训考证报名，焊工考证哪里好

英捷（杰）职业教育ban理电工培训考证，焊工培训考证，高空考证，叉车培训考证，等特种职业培训考证年审，有考证班，学习班，VIP班，随到随学，学会为止，证都是全国通用

焊工证—焊工的标志。焊工证也叫焊工操作上岗证，发证机构----安全生产监督管理局，上岗必备证书，没证书不与工作，分融化焊接与热切割作业，压力焊作业，钎焊作业，证书带磁卡，全国通用。

焊工证包括二种：操作证和等级证。

安监局证：电工（低压电工；高压电工；防爆电工）焊工（融化焊工与热切割；压力焊作业；钎焊作业）登高作业（高处安装、维护、拆除；登高架设）制冷与空调作业（制冷与空调设备运行操作；制冷与空调设备安装维修）。

电气焊的危害后果

- （1）作业过程可能会呼入有害气体，威胁人体健康，甚至生命。
- （2）长期从事电气焊作业，患尘肺病的风险较高。
- （3）电气焊作业易引发角膜结膜炎（电光性眼炎）和皮肤胆红斑症。

预防措施

- （1）改善作业场所的通风状况

通风方式可分为自然通风和机械通风，其中机械通风是依靠风机产生的压力来换气，除尘、排毒效果较好，因而在自然通风较差的室内、封闭的空间内进行焊接时，必须采用机械通风措施。

## （2）提高焊接技术，改进焊接工艺和材料

通过提高焊接技术，降低电焊作业对人体的危害。由于电焊产生的危害大多与焊条药皮成份有关，所以通过选择无毒或低毒的电焊条，也是降低焊接危害的有效措施之一。

## （3）加强个人防护措施

加强个人防护，可以防止焊接时产生的有毒气体和粉尘的危害。作业人员必须使用相应的防护眼镜、面罩、口罩、手套，穿白色防护服、绝缘鞋，绝不能穿短袖衣或卷起袖子，若在通风条件差的封闭容器内工作，还要佩戴使用有送风性能的防护头盔。

## （4）强化劳动保护宣传教育工作

对电焊作业人员应进行必要的职业安全卫生知识教育，提高其自我防范意识，降低职业危害。同时，还应加强电焊作业场所的尘毒危害的监测工作以及电焊工的体检工作，及时发现和解决问题。