

供应4-111蓝色彩钢翻新喷漆

产品名称	供应4-111蓝色彩钢翻新喷漆
公司名称	廊坊烁栩防腐工程有限公司
价格	220.00/桶
规格参数	品牌:烁栩 耐水性:良好 产地:河北
公司地址	大城县权村镇蓼门村
联系电话	15613654680

产品详情

常见的屋面漏水的因素有哪些：1、温度的影响；2、施工方法不当的影响；3、日照的影响；4、降雨量的影响；5、屋顶本身构造的影响彩钢瓦是彩色压型瓦，是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛应用。彩钢瓦屋面防腐要求：1、基层彩钢板上表面必须电动打磨干净无灰尘、无油腻、无污染、无锈蚀；喷漆之前必须用干布把上面灰尘清理干净。2、喷漆要分底漆和面漆，即防腐底漆和表层面漆，防腐底漆一般不少于两道；喷漆过程中避免阴雨天气和大风天气；夏天更应该避暑喷漆温度宜高于5℃，且不宜高于35℃；喷漆应连续，避免出现露底现象。主要施工方法：一、施工环境1、施工环境温度宜为15-30℃，相对湿度不宜大于80%。施工环境温度低于10℃时，应采取加热升温措施。2、防腐蚀施工前，应根据施工环境温度、湿度、原材料及工作特点，通过试验选定适宜的施工配合比和施工操作方法后，方可进行大面积施工。3、在施工及养护期间，应采取防水、防火、防曝晒等措施。4、进行防腐工程施工时，不得与其他工种进行交叉施工。二、基层处理1、清洗彩钢屋面,然后打磨除锈

- 2、打磨除锈后，用吹风机吹干净，以保证表面无灰尘、颗粒、无油污，修补锈洞并做好防水；
- 3、喷涂防锈涂层，保证无死角遗漏；
- 4、喷涂彩钢瓦面涂，两层面涂；