

西门子PCU50.3工控机黑屏维修

产品名称	西门子PCU50.3工控机黑屏维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	德国西门子:工控机开不了机维修 PCU50:工控机启动不了维修 专业维修公司:开不了无显示维修
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子PCU50.3工控机黑屏维修，西门子工控机无显示维修，西门子工控机黑屏维修，西门子工控机白屏维修，西门子工控机进不去系统维修，西门子工控机维修各种疑难杂症?-显示屏维修,西门子显示屏维修,西门子触摸屏维修,西门子工控机进不了系统维修,西门子工控机黑屏维修,西门子工控机进不了程序维修，SIEMENS操作面板、西门子工控机显示器维修，6FC5103维修、6FC5111维修、6FC5210维修、6FC5410维修、6FC5511维修、6FC3988维修、6FC3984维修、6AV8031维修、6AV3315维修、6AV3520维修、6AV3530维修、6AV1414工控机维修，西门子全系列CCU维修，NCU主控板维修，PCU20维修，PCU50维修,PCU70维修,CCU3.4/6FC5410-AY03-1AA0,6FC5447-0AA01-0AA0等西门子电气维修，创造维修品牌。维修速度快，价格优，可上公司系统试机。

西门子PCU50.3工控机黑屏维修，工控机维修故障包括：维修故障包括：按键损坏，电源板故障、高压板故障，液晶故障、主板坏、上电黑屏、花屏、暗屏、触摸失灵，不能正常开机、触摸问题、按键问题、屏幕显示问题（屏碎、花屏、白屏、黑屏等）、通讯问题（触摸无反应、触摸反应慢等）、电源故障、主板问题、系统问题等工控机无法安装操作系统；工控机按下开关，可以看到指示灯亮，但屏幕无显示；工控机开机屏幕出现英文或数字报错，无法进入系统；工控机不识别光驱、硬盘、软驱、串口、并口、网卡口等；工控机按下开关，没有任何反应(无法开机)；工控机经常死机、掉电或自动重启；工控机密码遗忘，无法进入系统；工控机电池无法充电维修

以下是西门子工控机常见故障的总结以及解决方案

一、打开计算机电源而计算机没有反应：

- 1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接；
- 2、检查计算机电源是否能正常工作（开机后电源风扇是否转动），显示器是否与主机连接正常；
- 3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常，底板与主板接插处是否松动，开机底板或主

板是否上电，ATX电源是否接线有误；

4、拔掉内存条开机是否报警；

5、更换CPU或主板。

二、加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电？

首先看是否机箱内有螺丝等异物，导致短路。其次察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源、主板、底板等设备。

三、工控机加电后，电源工作正常，主板没有任何反映？

首先去掉外围的插卡及所连的设备，看能否启动？如果不能，可去掉内存，看是否报警？然后检查CPU的工作，是否正常？后替换主板，检查主板是否正常。

四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示：

1、检查显示器是否与主机连接正常；

2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示；

3、清除CMOS（可能设置有错误）或者更换BIOS；

4、更换CPU板（主板集成显卡）或显示器。