

龙岩达创硅pu球场,环保弹性硅pu,羽毛球场地硅pu厂家,

产品名称	龙岩达创硅pu球场,环保弹性硅pu,羽毛球场地硅pu厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

硅PU球场施工前，沥青基础要注意以下细节:看密实度沥青基础，沥青颗粒是否夯实压密实，不密实封沥青基础容易出些问题,看平整度沥青基础是否有起伏，凹凸不平，封沥青基础后，积水深了大了，补的成本较，下降太深积水会导致面层龟裂,看地基情况沥青基础下面地基是否属于软质或沙地，这种情况易出现沥青基础不平整，或以后沉陷,看排水沟情况排水沟盖板不能于沥青基础或低得太多,看积水情况沥青下面不能有大的深的积水，混凝土将沥青基础围上，关水在沥青基础里,看基础连贯性 沥青基础是否有断缝，脱层松散情况硅PU球场基础的好坏，直接关系到球场完成后的使用效果及美观。因此球场基础的判断尤为重要，根据不同基础情况采取不同处理措施，才能造就完美的硅PU球场。

3.舒适性表面材料选料要求：与阳光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护小孩子的眼睛，不易产生疲劳，总厚度达3—5mm或以上，配以适当发泡底层为缓冲层，使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了小孩子的腿部冲击力，脚感舒适，更好的避免了运动损伤。环保弹性硅pu

硅PU球场-混凝土基础起砂的原因

1. 水灰比过大：即拌合的混凝土水量大，导致混凝土表面泌水，降低混凝土表面度。
2. 砂石料的级配不合理、含泥量：骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂，影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。达创硅pu球场
3. 施工过程中的过分振捣：加剧混凝土表面的泌水，导致混凝土表面度较低。
4. 养护不当：未能及时养护或养护不充分，暴晒或大风导致混凝土表面大量失水，表面得不到充分水化，导致度较低。
- 5.

其它原因：压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到的度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。

硅PU的优越耐候性能

硅PU的优越耐候性能：

、优越的耐候性：硅PU不会因户外、低温气候等环境改变而出现褪色、发硬、发软、面层泛白等现象，即使在紫外线、臭氧、雨水及温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。

、的耐磨性：硅PU面层采用添加硅树脂颗粒做法，其结构特征恒久稳定不变，软硬适中，耐磨性能满足长期使用频率的需要。达创硅pu球场

、出色的抗污性：硅PU面层密实，软硬适中。不易开裂、起皮，褪色泛白，通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新。

硅PU球场保养注意事项

施工保养期：铺设竣工后，需要保养10—15天地面材料干透后才能使用

施工保养期间应禁止人员走动，践踏，磨损等情况

施工保养期间应防止长时间积水，潮。保养期间出现气包，开裂等情况，应及时由施工专业人员修补。

如果天气长期天，潮湿或者冬季适当延长保养期

保养期过后，由于该材料的新特性，可以很好的防水，防紫外线，耐磨等。

使用期保养：球场在具备排水设施的条件下，可以适应天候使用。球场只作运动员训练和比赛和运动及健身锻炼之用，不得作其他用途。运动员须穿专门的运动鞋，若鞋带有钉子或鞋跟时，则不允许在球场上使用。日常保养，定期检查。损坏、松掉的地方应及时修理，清除废物，如垃圾、玻璃、树叶等。塑胶球场边缘应加保护，不得任意掀动，如发现损坏、起泡现象，应立即修补。