

漯河安川伺服驱动器维修安川伺服电机7A6 故障维修02

产品名称	漯河安川伺服驱动器维修安川伺服电机7A6 故障维修02
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

马达过速度

侦测到的马达速度超

过1.5倍的马达额定速

度。

1、减低输入的指令速度。

2、电子齿轮比设定不当，请确认电

子齿轮比相关设定值。

3、适当调整速度回路增益(Sn211

及Sn213)，来加快马达反应速

开关

重置

0011

13 CPU异常

控制系统无法正常工

作

请先将电源关闭，30分钟后重新送入电源，如果异常警报依然存在，可能驱动器内部受噪声干扰造成，请依照第二章的马达及电源标准接线图接续外部电源。

电源

0010

14 驱动禁止异常

当输入接点CCWL 及CWL 同时动作时产生此异常警报。

至于是高电位动作，还是低电位动作，请参阅5-6-1来设定。

1、解除输入接点CCWL 或CWL