

东营竹木纤维集成墙板系列

产品名称	东营竹木纤维集成墙板系列
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

产品详情

东营竹木纤维集成墙板系列

如何提高集成墙屋整装的使用寿命

集成墙屋整装是融合了保温、隔音、隔热、防潮、防火、绿色环保、安装便捷、时尚等多项元素的一体化墙体装修材料

正确安装提高集成墙面使用寿命

有消费者反映集成墙面安装完不久，会出现集成墙面开裂、边角起拱等问题，这是由于集成墙面安装方法不正确导致的。

影响集成墙面使用寿命很多在于安装的细节，尤其是在收边处理和阴阳角处理。

产品材质提高集成墙面使用寿命

现在市场上集成墙面材质主要有三种：铝合金、竹木纤维、塑料，采用铝锰合金为主材料，通过高科技手段复合而成的绿色生态型材料，它是采用高质量铝合金复合层做面材，经辊压成型后，在中间注入保温阻燃型聚氨酯硬泡液体，再加铝膜防护层经高压、发泡、固化等特定工艺强力复合而成。

具有于硬木相当的抗压、弯曲等物理机械性能，表面硬度较高。

正确保养提高集成墙面使用寿命

产品保养包括安装前和安装后，安装前产品保养主要是在搬运的过程中要避免碰撞，挤压而导致产品变形影响集成墙面使用寿命。在集成墙面搬运时，要将板材立起，以免折断板材，放置集成墙面板材时，

下面要垫东西。

安装完成后日常使用保养，不要用尖锐的物品划伤集成墙面，尽量避免其他物体的冲击。集成墙面表面经过高温覆膜，非常易于打理，定期的清洁，能够保持集成墙面色彩图案的美观靓丽。

防止长时间被液体浸泡

集成墙饰具有防水防潮性，普通的湿气和少量的溅水是不会影响其使用寿命的。但是如果遇到暖气漏水或其他地方漏水，长时间被水浸泡的话，即使是集成墙板，也会受不了的。一方面，我们要防止这种情况的发生

如果发生这种情况，我们要及时擦干墙面。需要特别说明的是，用抹布擦干即可，千万不要使用电炉进行烘烤，以免造成板材开裂。

及时清理污渍以免渗入

虽然集成墙板清洗方便，但是仍然需要及时清理，以免污渍渗入表面，影响使用寿命。如果是普通污渍，只要用抹布蘸温水擦干即可;如果是油渍，可以用抹布蘸少量肥皂水、洗衣液或洗涤剂擦除;如果是饮料、药物或颜料，可以用软布蘸白醋擦除;如果污渍已经渗入表面，可以尝试用砂纸

避免长时间受阳光直射

长时间受阳光直射，会使集成顶墙过早老化，影响使用寿命。在阳光特别足的日子，需要拉上窗帘，避免集成墙板长时间受阳光直射。

上面是集成墙屋整装的相关事项，希望能对您有所帮助

都有哪些区分集成墙板质量的方法

集成墙板表面除了拥有墙纸，涂料所拥有的彩色图案，还有特色就是立体感很强，拥有凹凸感的表面，是墙纸，涂料的换代产品。

都有哪些区分集成墙板质量的方法

用手来掂量板材的重量

用手来掂量集成墙板的重量也能辨别出墙板的优劣。通常来说，如果墙板的质量过于轻，是由于发泡严重所导致的。而如若墙板的质量太重，那么应该加入的钙粉过多了。不妨拿一块三米长的板材，试着去折弯，如如能形成一个圆，就可代表韧性是符合标准的，而质量低劣的板材在这种情况下往往会被折断。

看集成墙板的颜色、厚度、结构

可以从集成墙板的颜色、厚度、结构入手。一般来说，质量靠谱的集成墙板，其颜色都是呈现出米黄色的，也就是有点偏向于竹木的颜色。并且墙板的切口处不会有什么黑点、颗粒。

如果看到的集成墙板的颜色呈现为偏黑或者有着一粒粒斑点，那么其墙板有很大可能用回料制作而成的，或者说其生产的配方存在着问题，不符合环保标准并且使用时间不长。

集成墙板的厚度基本上都是在10毫米左右，消费者万万不可听信商家的“集成墙板越厚越好”的言论，

这种言论没有道理。集成墙板的版型结构也大多采用凹槽结合隔音孔，同时带有共挤边，拼接之时会呈现出V形槽。

看有没有质量证书

判定集成墙板优劣最为简单的方式就是询问商家有没有产品的质量检测证书，并且证书是否是由机构发行的。通常来说，质量不达标的集成墙面产品是不会有质量检测合格证书的。而质量合格的产品往往是证书、生产许可证、产品质量证书一应俱全。

用鼻来问板材的味道

通过鼻子来嗅集成墙板的味道也可分辨板材的好坏。如果是质量达标的产品，凑近用鼻子来嗅，会闻到一股淡淡的竹木香。如果点上火，你会发现它不起明火，同时还伴着淡竹木味以及树脂的味道。而质量不达标的板材，靠近用鼻子来嗅，会感觉到很显著的PVC臭味。

上面是集成墙板的相关事项，希望能对您有所帮助