

VS1-12/630-25户内手车式真空断路器ZN63-12/1250A断路器

产品名称	VS1-12/630-25户内手车式真空断路器ZN63-12/1250A断路器
公司名称	安徽民一电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:民一电气 型号:VS1-12/630-2 产地:温州
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A3楼910-1465号(注册地址)
联系电话	18151359577

产品详情

VS1-12/630-25户内手车式真空断路器ZN63-12/1250A断路器

VS1-12/630A,VS1-12/1250A,

真空断路器数量

- 1、电 压：12KV 24KV
- 2、额定电流：630A 1250A 1600A 2500A 3150A
- 3、开断电流：20KA 25KA 31.5KA 40KA
- 4、脱扣器组合：400（无过流） 104（带1只过流）
114（带2只过流） 1114（带3只过流）
1134（带2过流带欠压） 3400（无过流带欠压）
- 5、过电流相数及电流值：A相 B相 C相 5A 3.5A
- 6、操作机构分合闸电压：AC/DC220V AC/DC110V
- 7、带防跳 不带防跳
- 8、带闭锁 不带闭锁

- 9、相间距P：210mm 275mm 其它要求 mm
- 10、极距P：275mm 310mm 其它要求 mm
- 11、配中置柜柜宽：800mm 1000mm 其它要求 mm
- 12、按公司标准接线 按客户要求接线（另附接线图）
- 13、绝缘筒式 固封极柱 注：常规为绝缘筒式
- 14、其它要求：

断路器辅助开关触点不通或者航空插头的插针脱落

这两种情况都会造成合闸线圈回路不通，电动合闸拒合。

在断路器分闸状态下。如果辅助开关的常闭接点未返回接通，可以通过调节辅助开关传动杆的间隙来处理；如果是航空插头的插针脱落，可以更换航空插头。

由合闸脱扣器动作无力造成电动合闸拒合，但手动能合闸成功时，可能是合闸电压过低或者是合闸线圈可以先检查电源是否正常，然后检测合闸线圈的整流桥组建输出是否正常，否则更换合闸线圈模块。电动合闸拒合，手动合闸也不成功。这种情况一般是弹簧机构的机械连锁板在小车摇到位后，没有复位，被卡住了，导致合闸半轴脱扣不了，不能完成合闸操作，而且时间长了，会导致合闸线圈烧坏。可通过仔细检查机械连锁板的情况，如果是连锁板变形了，可以将驱动器模块整体更换。