



EN71-3八大重金属溶出量测试限量值：Sb (锑)( < 60 ppm )、As (砷)( < 25 ppm)、Ba (钡)( < 1000 ppm)、Cd (镉)( < 75 ppm)、Cr (铬)( < 60 ppm)、Pb (铅)( < 90 ppm)、Hg (汞)( < 60 ppm)、Se (硒)( < 500 ppm)

物理和机械性能 该部分主要包括跌落检测、小零件检测、锐利边缘检测、拉力检测、压力检测、线缝检测、耳鼻眼拉力、扭力检测等。

物理测试部分一般要求：

1 材料

2 组装

3 软性塑料薄膜

4 玩具袋

5 玻璃

6 膨胀材料

7 边

8 专门设计用于玩具的火药帽