

扬州安全帽检测绝缘工具检验

产品名称	扬州安全帽检测绝缘工具检验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

安全帽主要用于油田钻井、森林采伐、供电线路、建筑施工等作业。不同应用领域的安全帽由不同的材质制成，常见的有玻璃钢安全帽、聚碳酸酯塑料安全帽和塑料矿工安全帽等，一般具有缓冲减震的作用，在安全生产中承担了重要的角色。

根据国际较通用的规定，黄色加黑条，是引起警戒的标志，红色是表示限制、禁止的标志;蓝色起显示作用等。因此，对于普通工种使用的安全帽，以白色、淡黄色居多。有的部门采用不同颜色的安全帽，用以区分职别，如安全管理人员戴白底安全帽，检修人员戴桔红色安全帽。

根据的国家标准 GB2811-2007，质量合格的安全帽在高温、低温及浸水三种情况下，用 5Kg 钢锤自 1m 高度落下进行冲击试验，头模所受冲击力的值均不应超过 4900N(1N=1kg · m/s²，即使一千克质量的物体获得 1m/s² 的加速度所需的力);用 3KG 钢锥自 1m 高度落下进行试验，钢锥不应与头模接触，且帽壳都不得有碎片脱落。

绝缘梯使用后

工作完成，请将梯子擦拭干净，放在干燥的地方保存。

绝缘梯子的制作及使用要求：

绝缘梯子（以下简称梯子）的材料、尺寸、强度等应符合 GB/T 17889.1-1999、GB/T 17889.2-1999 等相关要求。

梯子的制作材料可以是玻璃纤维、金属、木材等。

直梯的长度不应超过6m，延伸梯全程延伸长度不应超过11m，并应装备限位装置以确保延伸部分与非延伸部分至少有1m重叠。

1.绝缘手套的使用

高压入网实操考试科目：绝缘手套、绝缘靴的使用规范及注意事项

- (1) 使用前应检验合格标志是否在有效期内。检验合格方可使用。
- (2) 佩戴前要对别人手套进行气密性检查。具体方法是将手套从口部向上卷。稍用力将空气压至手的手掌中心和手指部分。检查是否漏气，如有漏气，则不可使用。
- (3) 使用时应注意防止有尖锐物体刺破手套。
- (4) 使用后应放在干燥处，不得接触有腐蚀性的物体。