

辽宁营口橡胶边框不锈钢筛板生产厂家低价直销

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 辽宁营口橡胶边框不锈钢筛板生产厂家低价直销 |
| 公司名称 | 安平县鑫顿矿山筛网有限公司 |
| 价格 | 3000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:鑫顿 产地:河北 规格:610*610 |
| 公司地址 | 河北安平高新技术产业开发区经四路21号 |
| 联系电话 | 7983885 13315805552 |

产品详情

辽宁营口橡胶边框不锈钢筛板生产厂家低价直销辽宁营口橡胶边框不锈钢筛板生产厂家，鑫顿聚氨酯不锈钢条缝筛板易渗漏、耐磨、耐腐蚀。断面为梯形，缝隙上窄下宽。筛缝均匀，焊接质量稳定，开孔率高，使用寿命长，有很高的强度、刚度和承载能力，可以做成各种形状的刚性筛分过滤装置。不锈钢矿筛网是个好东西，它不仅弹力十足，而且还具有耐腐蚀、抗拉力、阻燃等诸多优点，那为什么我们见到有些不锈钢矿筛网存在曲线断裂的现象，小编就为大家介绍下不锈钢矿筛网曲线经常断裂的原因，希望能够帮到因此而困惑的用户朋友。1、尺度过长，形成张紧螺丝张不紧，在挑选振动筛筛网的时分应挑选尺度相符合的。2、橡胶垫条磨损或有空当；筛网或筛机的规划构造缺点；筛体焊接开裂致使筛体构造性损坏；3、振动筛机的四处绷簧刚度不均匀；筛箱支持条低于筛网，即支持条和筛网有必定距离；4、弯边形状及尺度与张紧板不配套；筛机张紧机构有疑问，张紧板与筛机不配套、张紧板（钩）磨薄或变形；5、振动筛机振幅过大也会形成振动筛筛网直线状开裂。不锈钢矿筛网曲线经常断裂就会影响到我们的正常使用，了解经常断裂的原因，采取积极的应对措施，保证我们的工作顺利进行。