

马鞍山喷绘机 写真喷绘机 安徽思索

产品名称	马鞍山喷绘机 写真喷绘机 安徽思索
公司名称	安徽思索商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市北二环飞建化工厂
联系电话	15922443432

产品详情

喷绘机工作过程中产生异味的原因

UV打印工作方式是在打印过程中通过LED紫外线光对墨水进行固化，LED紫外线光固化灯在照射中会产生轻微的臭氧，UV固化装置产生的紫外光波长范围为200~425nm。其中，275nm以下的短波紫外光与空气中的氧气接触，易产生臭氧，是刺激性气味的一大来源。这些臭氧往往不能自行分解，不仅会飘浮于空气中，户外喷绘机，也会残留于印品表面（印品有吸附性，平板喷绘机，会对部分气味有所保留）。

喷绘机的保养

对于保养，主要是喷头。因其比较精密，所以每天工作完后要将喷头进行保养维护。清洗过程是1. 关闭设备电源。2. 先用专用清洗液将保湿海绵清洗干净，然后将清洗液倒在海绵上使其浸湿。3. 将机头移回右端的清洁站并使喷嘴与保湿海绵紧密结合。4. 保持这种状态让设备过夜。如果碰到喷嘴轻微堵塞后处理方法，马鞍山喷绘机，喷绘过程中发现喷嘴出现轻微堵塞现象后要毫不犹豫地按PAUSE键暂停打印

喷绘机使用时的注意事项

对于长时间停止使用的喷绘机(比如国庆长假)，是将喷绘机整个供墨系统用清洗液清洗后放置，写真喷绘机，避免喷孔堵塞。大部分看似报废的喷头，仅仅是喷孔被堵塞而不能工作，只需简单冲洗就能恢复其打印功能。对于打印正常，但缺少笔划或色彩，或高分辨率下图像模糊这种轻微堵塞情况，一般采用喷绘机自带的喷孔清洗程序就可以解决。

马鞍山喷绘机-写真喷绘机-安徽思索(推荐商家)由安徽思索商贸有限公司提供。安徽思索商贸有限公司(hfss188.productsee.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公

司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！