

# 深圳预制电缆沟水泥盖板不起砂

产品名称	深圳预制电缆沟水泥盖板不起砂
公司名称	广州春都建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	增城石滩新居
联系电话	020-13929533896 13929533896

## 产品详情

有时候我们可以看到道路上的预制电缆沟水泥盖板表面有起砂的现象。是什么导致电缆沟盖板这种情况的发生呢？在深圳市区电力水泥盖板起砂的事件比较少，但是在偏远地区这种现象就经常可以见到。

主要原因还是成本的问题。有的地方施工会使用便宜的混凝土电力盖板放在检查井上。这种盖板刚使用的时候与优质盖板之间是没有多大区别的，至少肉眼看上去是这样。但是虽然使用时间的加长，通行人数与车辆的增加就会出现起砂等不良现象的出现。

电力电缆沟盖板表面起砂后，相当于少了一层保护膜。很容易露出里面的小石子。如果任其发展下去就会变成所露的石子越来越多，钢筋也露出来。那就要进行更换了，不然哪天来承重力不够断裂了可就难办了。

深圳预制电缆沟水泥盖板不起砂要怎么做。

盖板起砂的原因有很多：

- (1)搅拌砂浆时加水过量，或搅拌不均匀，这会直接导致成品起砂。
- (2)振捣时间不够，表面压光次数也不够，压得不实，出现析水起砂。
- (3)压光时间掌握不好，或在终凝后压光，砂浆表层遭破坏而起砂。
- (4)砂浆收缩时浇水，吃水不一，水分过多处起砂脱皮。
- (5)使用的水泥强度等级过低，造成砂浆达不到要求的强度等级。

以上情况都可能导致起砂。所以在水泥盖板生产时要避免。

广州春都是专业型的水泥制品生产厂家。我们生产的产品有水泥盖板、电力盖板、水泥管、混凝土沟盖板、排水沟盖板、环保砖、路沿石及其他水泥预制构件。在生产的道路上没有捷径可走，只有一步一个脚印，不断总结经验，努力提升专业技术，才能越做越好。本司的生产工人是有经验的员工，对质量把控得很好。