

太原工地用洗车平台定制款厂家郑鸿运泰供应

产品名称	太原工地用洗车平台定制款厂家郑鸿运泰供应
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 材质:镀锌钢管 类型:自动感应式
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

太原工地用洗车平台定制款的产品分类：

根据应用，可将工地洗车机分为工程车辆洗车机、建筑工地洗车机，前者主要应用各种水泥罐车、泥浆车、工程车等易引起城市环境问题的车辆清洗，后者主要应用于一般建筑工地，用于清洗各种运输车辆设备，前者由关联部门规定。而根据产品的外形和设置又可分为平板型工地洗车机和全封闭式工地洗车机。

太原工地用洗车平台定制款的操作说明：

工地洗车机通电后，打开配电柜的开关，设备的状态自动切换为自动模式，车辆进出洗车台面的时候，不需要人为手动操作。工地洗车机洗车的流程是，车辆进入洗车台，工地洗车机自动感知喷水作业，车辆从工地洗车机出来后，设备即停止喷水作业。工地洗车机如果长期不使用的話，一定要注意关闭电源。

太原工地用洗车平台定制款的水压异常怎么解决？

一般来说，工地洗车机的水压出了异常，基本上就不能工作，工作力很差，水压出了异常，就有可能造成水泵干烧等情况出现，导致工地洗车机电机被烧，因此必须及时检查和修理。如果在工地洗车机发生不能移动到目标控制位置的故障，首先要检查行车结构开关和轨道周围是否有障碍物。侧刷没到正常位置的话，保险杠是否出现故障，需要检查车辆是否有设备或检查开关。如果侧壁传感器出现异常，可能是施工洗车台周围出现了障碍物而造成的。变压器出了异常，请先检查工地洗车场的驾驶部分，然后关闭电源，再打开。

太原工地用洗车平台定制款跳闸故障排除方法：

工地洗车平台经常出故障的话，可以先检查一下。

- 1.工地洗车机泵逆转时检查洗车场泵接线。
- 2.缺相，建议检查电源和泵连接。
- 3.泵堵塞时，要检查泵进口是否有异物。
- 4.关闭洗车机电源，手转动泵轴。如果工作不顺利，泵或轴承好像坏了，我们需要修理泵或轴承。
- 5.检查接线图，检查泵接线是否有问题。
- 6.马达电源电压不足，可能需要增加电源。