

贝加莱8V128M.00-2驱动器报警代码维修

产品名称	贝加莱8V128M.00-2驱动器报警代码维修
公司名称	广州中豪机器人技术有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:贝加莱
公司地址	广州市天河区大观路新塘科创园B栋3楼
联系电话	13922775676

产品详情

贝加莱8V128M.00-2驱动器报警代码维修 可维修型号：8AC114.60-2,8AC130.60-1贝加莱驱动器通讯卡编码器卡现货,8AC122.60-3,8AC122.60-1,8v1180.001-2 acopos1180整机,8v1320.00-2 acopos1320整机现货供应。贝加莱(B&R)ACOPOS 伺服驱动 8V1010.50-2 8V1016.50-2 8V1010.00-2 8V1016.00-2 8V1022.00-2 8V1045.00-2 8V1090.00-2 8V1180.00-2 8V1320.00-2 8V1640.00-2 8V128M.00-2 5004 负向软限位到达 . 5005 运动启动可能 : 位置控制器未激活 . 5006 运动启动不可能 : 轴未寻参考位置 . 5010 正向位置运动不可能 : 正向限位开关关闭 . 5011 负向位置运动不可能 : 负向位开关关闭 . 5012 运动启动不可能 : 停止激活 . 5013 打开循环设值模式不可能 : 运动激活 . 5014 关闭循环设值模式不可能 . 5015 运动启动不可能 : 正在寻参 . 5016 写参数不允许 : 正在寻参 . 5017 寻参步骤模式不可能 : 位置控制器未激活 . 5018 寻参步骤模式不可能 : 运动激活 . 5019 寻参参数超出有效值 . 5020 寻参步骤不可能 ; 两个限位开关关闭 . 5021 限位开关关闭 ; 无方向改变用于寻参 . 5022 第二个限位开关信号收到 : 参考开关信号未发现 . 5023 对于当前运动方向收到不正确的限位开关信号 . 5024 循环设置数据模式放弃 : 设定位置丢失 . 5025 设置参考点位置偏差用于修正计数范围不可能 . 5026 基本运动参数超过速度限制 . 5027 基本运动参数超过加速度限制 .