

东莞南城施耐德变频器维修-变频器驱动电路维修

产品名称	东莞南城施耐德变频器维修-变频器驱动电路维修
公司名称	东莞英成机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗镇康丽路305号明辉智创园928
联系电话	18033338794

产品详情

在线快速保险丝熔断的故障修理

故障现象:成套SIEMENS8MC的卧式加工中心，电网突然断电后开机，系统无法启动。

分析和处理过程:确认该机床的x轴伺服驱动器的在线高速保险丝已熔断。该机床进给系统采用SIEMENS6RA系列直流伺服驱动，与驱动器比较检查伺服电机和驱动装置，未见零件损坏和短路现象。

检查机床的机械部分也是正常的，直接更换保险丝后，启动机床，恢复正常的动作。分析原因是电网突然停电引起的偶发故障。

东莞南城施耐德变频器维修-变频器驱动电路维修

这些气体的大部分溶解在绝缘油中，至少部分上升到绝缘油的表面，进入气体继电器。经验证明，油中气体各组分含量的多少与故障的性质和程度直接相关。因此，设备运行中定期测定溶于油的气体成分和含量，对早期发现充油电力设备内部存在的潜在性故障具有非常重要的意义和现实效果，在1997年公布的电力设备预防试验规程中，将变压器油的气相色谱分析放在首位，近年来得到普及

我相信在变压器设定修订的过程中，很多朋友都遇到过同样的问题。那就是变压器空载时的接通问题。那么，什么样的问题关系到变压器的无负荷接通呢？本文从接通的原因，分析并提出接通的原因是什么

在现场分析观察了刀库的旋转动作，得知刀库旋转时输入PLC的旋转信号，刀库的机械销脱落，但没有

输入6RA26**螺丝刀的变换规定模拟量。由于该模拟量的输出来自“刀库规定值变换/定位控制”板，因此分阶段测量机床制造商提供的“刀库规定值变换/定位控制”板原理图，最终确认该板上的模拟开关(型号DG201)已损坏

起动马达即高速旋转的故障修理

故障现象:与例268相同类型的机床，在电源接通调整时，手动按下刀库旋转按钮，则刀库高速旋转，机床发出警报。