

1625汽车脚垫切割机 旋转刀振动刀切割机 360软包旋转刀切割机

产品名称	1625汽车脚垫切割机 旋转刀振动刀切割机 360软包旋转刀切割机
公司名称	郑州金铭达电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:丽卡 型号:2516 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市商都路中力广告材料市场A区9排6号
联系电话	86-3737377588 15515858121

产品详情

丽卡旋转刀切割机广泛应用于包装打样介样，印刷割样，箱包手袋纸样切割，鞋业放版切割，灯罩灯饰切割，激光刀模绘图，模切打样等不同行业。

- 1、全新控制系统，CAD文件可以直接输出，高精度专业排版装软件，对于复杂的加工图形，您也可以轻松应付。相比传统人工下料节省5%-15%。
- 2、可以用来打样，帮您节省试样时的打样刀模费。
- 3、一分钟可完成切割作业，即刻交付客户，帮您节省宝贵的交货时间，提高您企业的竞争能力。相比传统人工下料节省5%-15%，适合批量生产，汽车脚垫、备仓垫生产厂家必选设备。

旋转刀切割机过程注意事项

- 1、旋转刀切割机在切割前，相关人员应该先戴好(手套、口罩、眼镜)，避免飞溅物伤人。
- 2、旋转刀切割机在使用前必须检查能否正常使用(如电源线有无破损，切割片是否紧因有无破损等)。
- 3、旋转刀切割机必须在车间指定的房间使用，且不能正对易燃物和人切割。
- 4、启动时，检查旋转刀切割机运转方向是否正确。
- 5、转刀切割机在切割物件时，物件必须夹紧。
- 6、旋转刀切割机切割物料时用力要平稳。运行时，如旋转刀损坏，须立即停止使用，更换完好的旋转刀

再运行。

7、切割完毕后，先关掉电源，待旋转刀停止转动时，再取物件，旋转刀皮料切割机，以免飞转的旋转刀伤人。

8、切割完毕后，必须把旋转刀切割机整理好，并做号旋转刀切割机所在场所卫生清洁工作。