

华为UPS不间断电源UPS5000-E-300K-FM

产品名称	华为UPS不间断电源UPS5000-E-300K-FM
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华为 产地:深圳 质保时间:质保三年
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

华为公司UPS开关电源是较为普遍的EPS应急电源系统软件，在平时应用中是较为普遍的，但是呢经常会出现一些常见故障，今日呢我就来跟大伙儿剖析介绍一下华为公司UPS开关电源普遍的几类常见故障。

电压一切正常时，刚一开机运行，沟通交流保工作电压较高依据可调稳压电源原理能够了解，仅有当开关电源的高压维护电源电路和电压稳压电源电路有常见故障时，才会出现那样的状况。因此在应用时要留意起来。

之上呢便是我跟大伙儿详细介绍的华为公司UPS开关电源普遍的几类常见故障剖析，小伙伴们在平时的应用时要留意起来哟~

险丝融断，UPS转为逆变电源供沟通交流保险管融断，表明电压供电系统主控制回路电流量过大，应当关键查验输出控制回路中有木有短路故障的状况。历经检测沒有发觉短路故障点。华为公司UPS开关电源的输出端有单脉冲输出，很有可能在电压一切正常的状况下，逆变电源也在工作中，二者另外应用一个开关电源直流变压器使主控制回路电流量过大，进而造成保险管融断。精确测量电压供电系统—逆变电源供电系统电源电路的变换控制回路，发觉IC5损坏。拆换IC5集成ic，常见故障清除、电压工作中时，环形变压器的噪音大

依据常见故障状况能够了解，当变电器的负荷太重，或是是运行状态处在不平衡，不稳定性，就会有很有可能传出出现异常的噪音。产生常见故障的缘故可能是线路板尘土过多，某一联接电源插头欠佳造成的变电器负荷太重引发。

3、电压供电系统一切正常时，逆变电源时有输出，输出的