

RM185破碎锤锐猛炮锤挖掘机炮头液压炮艾迪系列破碎器专打硬石头

产品名称	RM185破碎锤锐猛炮锤挖掘机炮头液压炮艾迪系列破碎器专打硬石头
公司名称	烟台锐猛机械科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:锐猛RM 型号:RM185 产地:韩国进口组装
公司地址	山东省烟台市芝罘区通姜路17号内3号
联系电话	15264578020

产品详情

锐猛RMPSC1850破碎锤，质量稳定，打击力大，采用进口机芯，可靠耐用，配件与某品牌通用

规格名称	RM1850S
总重量 (KG)	4365
长*宽*高 (mm)	3326*764*1567
液压油压力 (kg/cm ²)	200-240
液压油流量 (L/MIN)	220-270
打击频率 (b.p.m)	200-250
钎杆直径(mm)	185
钎杆重量 (KG)	283
配用斗容 (M ³)	1.4-2.2
配用车重(T)	40-50

破碎锤厂家螺栓经常断裂

让我们一起跟随锐猛破碎锤厂家

给朋友们简单的说一下关于破碎锤螺栓经常断裂的原因有哪些，关注我们的朋友应该会明白，螺栓的断裂的严重性有哪些，但是具体是什么原因造成的，大家有关注过吗，那我们废话就不多说，赶紧开始总结吧。

产生原因：由于破碎锤工作环境比较恶劣，所以它的零件很容易磨损的，螺栓经常断裂在一定程度上也是正常的现象，另外，在破碎锤工作时会产生强大的振动力，这会导致护板螺栓和贯穿螺栓松动，在螺栓的螺纹处就会经常受到疲劳性损伤最终导致断裂。

具体原因如下：护板变形。焊接处脱焊，引起变形。本身质量问题，强度不够。

单根受力，受力不均匀。（没有定期检查）受外力作用引起。压力过大，震动过大引起。空打等操作不当引起。处理方式：每20个小时，对螺栓拧紧。规范操作方式，尽量少做刨挖等动作。

就到这里吧，要是朋友们还想要了解跟多的话的，可以关注我们烟台锐猛机械科技有限公司在这里您会看到不一样的破碎锤使用技巧，当然还会在第一时间知道这个行业的ZUI新产品，所以朋友们敬请期待吧。