

BOCARI宝加力蓄电池BP200-12参数

产品名称	BOCARI宝加力蓄电池BP200-12参数
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

BOCARI宝加力蓄电池BP200-12参数

针对常规的阀控式密封铅酸蓄电池，在运输、搬运和安装过程中容易因碰撞或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起电池短路而着火事故。耐普基于10余年专业电池研发、制造和应用维护经验，推出自有专利技术的铅酸蓄电池防漏液专利托盘。该托盘采用特殊材质，具有良好的耐酸和耐冲击性能，能够有效缓解在运输、搬运和安装过程中对电池的碰撞损伤，防止电池使用过程中出现异常而导致电解液外泄，解决了电池在使用中出现的着火、热失控等严重隐患。同时电池嵌入专利托盘使用，可有效的控制电池安装间距，完全避免电池安装时无间距现象，为电池热量传递提供了很好的途径，有效防止电池热失控导致的事故发生，大幅提升中国用户蓄电池使用安全性。冬季使用蓄电池注意事项及保养

- 1.蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一段时间就应给蓄电池充电。
- 2.避免长时间把汽车停放在在露天停车场,如长期停放,须拆下蓄电池带走,以防蓄电池结冰损坏。
- 3.耐普蓄电池的蓄电量可以在仪表板上反映出来。当电流表指针显示蓄电量不足时,要及时充电。
- 4.汽车引擎在冬天不易启动,每次发动车的时间不应超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。
- 5.在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液,切忌用饮用纯净水代替,因为纯净水中含有多种微量元素,对npp电池会造成不良影响。
- 6.每隔段时间要清洁一次蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂以保护线束。经常检查蓄电池上的配件及连接线路。
- 7.日常行车时应经常检查耐普电池盖上的小孔是否通气,倘若蓄电池盖小孔被堵,产生的氢气和氧气排不出去,电解液膨胀时,会把蓄电池外壳撑破,影响蓄电池寿命。

8.禁止汽车熄火后使用汽车电器,发动机在不发电的状态下单独使用蓄电池,会对其造成损害。

9.检查电路各部分有无老化或短路的地方,防止电池因为过度放电而提前退役。

10.一般来说一辆车的电瓶寿命大约是2至3年,但是改装后的汽车设备往往会折损npp电池的寿命,冬季更要经常检查蓄电池是否正常运转。