

室外健身路径 亿冠体育 茂名健身路径

产品名称	室外健身路径 亿冠体育 茂名健身路径
公司名称	广东亿冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏水厂旁）
联系电话	13553661599

产品详情

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路新圩路口

地面要求基础水泥地面要求清洁、干燥、平整。具体如下：

- 1.水泥砂浆与地面间不能空壳。
- 2.水泥砂浆面不能有砂粒，砂浆面保持清洁。
- 3.水泥面必须平整、要求两米范围内高低差小于4mm。
- 4.地面必须干燥，含水率用专用测试仪器测量不超过17度。
- 5.基层水泥强度不得小于10Mpa。

广东亿冠体育设施工程有限公司

承接：篮球架、桌球台、室内/外乒乓球台、健身器材、儿童游乐设施、组合滑梯、围网、灯柱、专业篮球场地面施工（丙B烯酸球场、硅pu球场、门球场、塑胶跑道、足球场人造草、pvc运动塑胶地板、epdm场地、硬化、环氧地坪、透水地坪）等工程。

公司还可做旧篮球场地维修及维护、篮板更换、桌球台换台布、足球场地翻新、篮球场地翻新、跑道翻新、门球场地翻新等。

地址：茂名市茂南区新坡镇S280高水公路路段（甘纯氏饮水厂旁）

怎么从众多的地坪中选择适合自己环氧地坪主要用于水泥、混凝土、石材和钢材地坪表面，是一种具有装饰性和保护作用的地坪，因为市场的需求不同，环氧地坪的种类也有很多种，也各有所长，所以很多消费者都不知道应该怎样选择适合的环氧地坪。

杭州速捷建议可以根据自己的实际需求来决定选择环氧地坪：

一、选择适合自己的环氧地坪

环氧地坪的性能特点不同，适用的行业用途不同，根据环氧地坪的用途来划分：

- (1)普通薄涂型环氧地坪：经济实用型，健身路径批发，适合无重载的工业厂房。厚度为0.5-0.8mm。一般为3-5年；
- (2)载重型环氧砂浆地坪：高耐磨型，适用于重工业、机械行业。1mm厚5年以上，2mm厚8年以上，3mm厚10年以上；
- (3)环氧自流平地坪：高洁净型，适用于需达到GMP规范中的高洁净场所。厚度1-5mm;一般使用年限为8-10年；
- (4)普通涂装防静电地坪：经济防静电型，适用于需要防静电的电子行业。厚度1-5mm;一般使用年限为10-15年；
- (5)防腐蚀地坪：防腐型，适用于对地面防腐较高要求的化工行业。厚度0.3-3mm;一般使用年限为3-5年；

二、选择好自己所需的材料后，确定施工工程的厚度，厚度的决定因素：

- (1)耐磨性：地坪使用有哪些车辆行走;
- (2)耐压性：地坪使用需要承受的荷载;
- (3)耐冲性：地坪地面是否会受到冲击力的剥离;
- (4)使用年限：预计需要使用多少年。

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路路段（甘纯氏饮水厂旁）

广东亿冠体育设施工程有限公司专业生产销售篮球架、桌球台、乒乓球台、健身器材、灯柱、围网、球场地面工程（门球场地，丙B烯酸地面，公园健身路径，硅PU塑胶场地，塑胶跑道，足球场人造草，pvc运动塑胶地板，EPDM场地）、硬化、环氧地坪漆、透水地坪、羽毛球柱、组合滑梯、玻璃钢餐桌椅、游乐摇马、休闲椅、保安亭、垃圾桶、排球柱、网球柱、足球门、篮球板、铁床、球场系列等工程

环氧地坪常见问题和对策

环氧地坪漆表面有刷痕如何解决？

环氧地坪刷痕的产生：

- 1、涂料本身的原因主要是涂料的流平性差，涂料的粘度过高，有触变性的填料或助剂。
- 2、地坪施工原因：施工方法错误，涂料搅拌后施工时间过长，滚筒表面处理有误，涂层过薄。

地坪表面有刷痕解决的方法：

- 1、涂料的原因，增加涂料的流平性，降低涂料的粘度，尽可能减少有触变性的填料和助剂，特别要注意墙面涂料的流平性用在地坪涂料的现象。
- 2、注意工业地坪施工方法，涂料的熟化时间不要过长。滚筒的二端到圆角，涂层的一遍厚度尽可能不要小于0.15mm。

环氧树脂地坪产生色差怎么办？

- 1、环氧树脂涂料主剂沉淀，未充分搅拌均匀；
- 2、倒料在地面上，与前接缝处之接触时间过久；
- 3、涂层厚薄不均；
- 4、施工中涂断料；
- 5、采用不同批号面漆。

环氧树脂地坪产生色差的预防方法：

- 1、环氧树脂地坪施工前助剂应先充分搅拌均匀；
- 2、避免与前接缝处接触间隔太久，茂名健身路径，尽可能整个操作线一起施工；
- 3、尽量使用固定工具及加强施工人员施工熟练度；
- 4、环氧树脂涂料需一次备足，防止断料；
- 5、尽可能使用同一批号环氧树脂涂料。

环氧树脂地坪发白怎么办？

造成发白的原因：

- 1、冬天环氧树脂油漆反应速度过慢，且硬化剂与空气反应产生白雾状；
- 2、在低温多湿之场合施工；
- 3、环氧树脂地坪施工后遭水侵入。

环氧树脂地坪发白的预防方法：

- 1、选择适当硬化剂；
- 2、避免在低温多湿条件下施工，不得已时采取加湿除湿措施，如空调加温降温，暖风机加温；

3、避免施工后有水侵入。

环氧地坪漆涂膜均一性问题

1. 树脂材料在气温降低到10 左右，室外健身路径，硬化就是明显的变慢，还有在现场加溶剂，溶剂的挥发带走一部分热量而冷却涂膜，所以地面涂料一般不允许再加溶剂；
2. 配合好的地面涂料如果一直放置在容器里的话，会蓄积反应热，结果固化变快，可使用时间大大缩短；一般施工环境温度越高，通风差，可使用时间越短；
3. 主材与固化剂的混合容器里搅拌不良；
4. 施工环境温度太低，反不完全，或固化剂加入比例不符；
5. 整个涂料的搅拌不充分，造成未反应的成分在表面下游离；
6. 施工环境潮气重，在涂膜上易结霜，造成固化剂里的胺 析出产生白雾集结在表面；
7. 固化剂加入量不准或加错。

室外健身路径-亿冠体育(在线咨询)-茂名健身路径由广东亿冠体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东亿冠体育设施工程有限公司（gdyiguan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!