

各种国产 合资 进口喷枪

产品名称	各种国产 合资 进口喷枪
公司名称	胶州市铸鼎物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:自动喷漆枪 品牌:岩田 型号:w-71
公司地址	青岛胶州市中云办事处金惠区网点8号
联系电话	0532-87232307

产品详情

类型	自动喷漆枪	品牌	岩田
型号	w-71	喷嘴口径	1.5
材质	合金	适用范围	家具制造
喷涂距离	150 (mm)	涂料供给方法	吸上式
涂料喷出量	15 (ml/s)	混合方式	外混式喷枪
特殊喷枪	自动喷枪		

一、喷枪的维修方法 保力工具厂都你成为维修高手 浙江玉环县保力气动工具厂专业生产:喷枪,接头,气钉枪,喷沙枪,吹尘枪,清洗枪,五件套,胎压枪,弹涂枪,涂料罐,气钉枪配件等,公司网址: www.dinyotools.com 喷枪故障解决对策

喷枪在使用的过程当中有时会出现一些问题,现就喷枪出现的现象进行详细的分析,并根据出现的现象剖析原因,找出解决办法。现象:喷幅形状呈重心偏向一侧 原因:气帽中心孔或雾化孔堵塞 对策:1、清洁雾化帽 2、更换雾化帽 现象一:偏左或偏右 原因:1、气帽一侧的扇面控制孔堵塞 2、气帽受损 对策:1、清洁雾化帽 2、更换雾化帽 现象二:喷幅中央过厚 原因:1、喷涂的涂料黏度太高 2、喷涂压力太低 3、喷嘴的口径和顶针由于磨损而增大和变小 对策:1、调低涂料黏度 2、增大喷涂压力 3、更换喷嘴套装 现象三:喷幅分裂 原因:1、涂料黏度太低 2、喷涂压力太高 3、扇面控制孔内径偏大 4、涂料不够 5、雾化空气通道堵塞 对策:1、调高涂料黏度 2、调低喷涂压力 3、更换喷嘴套装 4、添加足够的涂料 5、清洁喷枪的空气通道 现象四:跳枪 原因:1、喷嘴没拧紧或没装好 2、枪针密封套件松动 3、喷枪的连接螺母松动(下壶喷枪) 4、壶里涂料不足 5、喷嘴套装损坏 对策:1、旋紧喷嘴或清洁并安装喷嘴套装 2、紧固顶针密封套件 3、旋紧连接螺母 4、补充涂料 5、更换喷嘴套装 现象五:喷幅上重或下重 原因:1、喷嘴、顶针或气帽的空气出口上有杂物堵塞 2、气帽或喷嘴受损 对策:1、清洁喷嘴套装 2、更换喷嘴套装 现象:喷不出涂料或少量出漆 原因:1、枪壶盖的空气补充孔堵塞或气帽及吸料管严重堵塞 2、壶内没有涂料 3、顶针行程太小 对策:1、清洁壶盖上的空气补充孔、气帽及吸料管 2、补充涂料 3、旋转涂料流量调节旋钮增大针阀的行程 现象六:喷嘴处漏涂料 原因:1、顶针密封螺帽太紧 2、喷嘴端口内部有异物 3、喷嘴和顶针不配套或有损伤 4、顶针回位弹簧断掉或未装 对策:1、旋松顶针密封螺帽 2、清洁喷嘴 3、更换喷嘴套装 4、更换顶针回位弹簧或安装上顶针回位弹簧

现象七:喷幅不能调节 原因:1、气帽的两侧扇面控制孔堵塞 2、喷幅调节器受损或安装错
3、喷枪扇面控制孔的空气通道堵塞 对策:1、清洁气帽 2、更换喷幅调节器或正确安装喷幅调节器
3、清洁空气通道 现象八:不能正常调节气压或刚接上压缩空气气就会直接从枪口喷出
原因:1、空气调节器受损或空气阀门损坏 2、空气阀门回位弹簧断掉或未安装
对策:1、更换空气调节器或空气阀门 2、更换空气阀门回位弹簧或装上空气阀门回位弹簧
现象九:顶针密封件漏涂料 原因:1、顶针密封圈磨坏 2、顶针密封圈垫未安装
3、顶针密封圈弹簧损坏或未安装 4、顶针密封螺帽松脱 5、顶针与密封圈的接触处磨损
6、顶针与喷枪不配套 对策:1、更换顶针密封圈 2、加装顶针密封圈垫片 3、更换或加装顶针密封圈弹簧
4、拧紧顶针密封螺帽 5、更换喷嘴套装 6、更换与喷枪相配的喷嘴套装 如果以上方法还不能帮您解决问题的话，您可以联系我们，玉环县保力气动工具厂将竭诚为您服务!!! 公司企业网址：www.dinyotools.com

二、简介

喷枪，其包含枪身、枪头，该枪身和枪头通过一连接机构连接；该枪头包含一喷嘴，该喷嘴内部塞焊有若干金属圆钢；连接机构包含[法兰](#)和链条销子，喷嘴制造成扁平状；其更换比较方便，成本也较低，并能有效防止枪头脱落和磨损。【权利要求】一种喷枪，其包含枪身、枪头，特征在于，该枪身和枪头通过一连接机构连接；该枪头包含一喷嘴，该喷嘴内部焊有若干金属圆钢。

三、喷枪[绘画]

喷枪（airbrush），一种小的、笔状的设备，能够喷出高压的、水基的颜料，以便得到有层次变化的画面。该词也用在[数字图像处理系统](#)中，指与传统的喷枪功能相似的功能。操作者用数字化图形输入板的电子笔或用鼠标都可以控制这种工具的尺寸、压力和颜色浓度。

一、喷枪的维修方法 保力工具厂都你成为维修高手 浙江玉环县保力气动工具厂专业生产:喷枪,接头,气钉枪,喷沙枪,吹尘枪,清洗枪,五件套,胎压枪,弹涂枪,[涂料罐](#),气钉枪配件等,公司网址：www.dinyotools.com

喷枪故障解决对策

喷枪在使用的过程当中有时会出现一些问题，现就喷枪出现的现象进行详细的分析，并根据出现的现象剖析原因，找出解决办法。

现象:喷幅形状呈重心偏向一侧

原因:气帽中心孔或雾化孔堵塞

对策:1、清洁雾化帽

2、更换雾化帽

现象一:偏左或偏右

原因:1、气帽一侧的扇面控制孔堵塞

2、气帽受损

对策:1、清洁雾化帽

2、更换雾化帽

现象二:喷幅中央过厚

原因:1、喷涂的涂料黏度太高

2、喷涂压力太低

3、喷嘴的口径和顶针由于磨损而增大和变小

对策:1、调低涂料黏度

2、增大喷涂压力

3、更换喷嘴套装

现象三:喷幅分裂

原因:1、涂料黏度太低

2、喷涂压力太高

3、扇面控制孔内径偏大

4、涂料不够

5、雾化空气通道堵塞

对策:1、调高涂料黏度

2、调低喷涂压力

3、更换喷嘴套装

4、添加足够的涂料

5、清洁喷枪的空气通道

现象四:跳枪

原因:1、喷嘴没拧紧或没装好

2、枪针密封套件松动

3、喷枪的连接螺母松动（下壶喷枪）

4、壶里涂料不足

5、喷嘴套装损坏

对策:1、旋紧喷嘴或清洁并安装喷嘴套装

2、紧固顶针密封套件

3、旋紧连接螺母

4、补充涂料

5、更换喷嘴套装

现象五:喷幅上重或下重

原因:1、喷嘴、顶针或气帽的空气出口上有杂物堵塞

2、气帽或喷嘴受损

对策:1、清洁喷嘴套装

2、更换喷嘴套装

现象:喷不出涂料或少量出漆

原因:1、枪壶盖的空气补充孔堵塞或气帽及吸料管严重堵塞

2、壶内没有涂料

3、顶针行程太小

对策:1、清洁壶盖上的空气补充孔、气帽及吸料管

2、补充涂料

3、旋转涂料流量调节旋钮增大针阀的行程

现象六:喷嘴处漏涂料

原因:1、顶针密封螺帽太紧

2、喷嘴端口内部有异物

3、喷嘴和顶针不配套或有损伤

4、顶针回位弹簧断掉或未装

对策:1、旋松顶针密封螺帽

2、清洁喷嘴

3、更换喷嘴套装

4、更换顶针回位弹簧或安装上顶针回位弹簧

现象七:喷幅不能调节

原因:1、气帽的两侧扇面控制孔堵塞

2、喷幅调节器受损或安装错

3、喷枪扇面控制孔的空气通道堵塞

对策:1、清洁气帽

2、更换喷幅调节器或正确安装喷幅调节器

3、清洁空气通道

现象八:不能正常调节气压或刚接上压缩空气气就会直接从枪口喷出

原因:1、空气调节器受损或空气阀门损坏

2、空气阀门回位弹簧断掉或未安装

对策:1、更换空气调节器或空气阀门

2、更换空气阀门回位弹簧或装上空气阀门回位弹簧

现象九:顶针密封件漏涂料

原因:1、顶针密封圈磨坏

2、顶针密封圈垫未安装

3、顶针密封圈弹簧损坏或未安装

4、顶针密封螺帽松脱

5、顶针与密封圈的接触处磨损

6、顶针与喷枪不配套

对策:1、更换顶针密封圈

2、加装顶针密封圈垫片

3、更换或加装顶针密封圈弹簧

4、拧紧顶针密封螺帽

5、更换喷嘴套装

6、更换与喷枪相配的喷嘴套装

如果以上方法还不能帮您解决问题的话，您可以联系我们，玉环县保力气动工具厂将竭诚为您服务！！

！

公司企业网址：www.dinyotools.com

二、简介

喷枪，其包含枪身、枪头，该枪身和枪头通过一连接机构连接；该枪头包含一喷嘴，该喷嘴内部塞焊有若干金属圆钢；连接机构包含[法兰](#)和链条销子，喷嘴制造成扁平状；其更换比较方便，成本也较低，并能有效防止枪头脱落和磨损。

【权利要求】一种喷枪，其包含枪身、枪头，特征在于，该枪身和枪头通过一连接机构连接；该枪头包含一喷嘴，该喷嘴内部焊有若干金属圆钢。

三、喷枪[绘画]

喷枪（airbrush），一种小的、笔状的设备，能够喷出高压的、水基的颜料，以便得到有层次变化的画面。该词也用在[数字图像处理系统](#)中，指与传统的喷枪功能相似的功能。操作者用数字化图形输入板的电子笔或用鼠标都可以控制这种工具的尺寸、压力和颜色浓度。