

2024上海国际劳保用品展-2023上海劳保用品展

产品名称	2024上海国际劳保用品展-2023上海劳保用品展
公司名称	上海福贸展览服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国.上海市.莲花南路1951号格兰大厦403室
联系电话	021-13501836458 13501836458

产品详情

2024年中国劳动保护用品交易会

2024上海劳保展-2024上海劳保用品展

展会时间：2024年4月25日~27日

展会地址：上海新国际博览中心（上海市浦东新区龙阳路2345号）

主办单位：中国纺织品商业协会，杜塞尔多夫（上海）有限公司

承办单位：纺联（北京）会展有限公司

展会序言

上海劳保展创办于1966年，每年春秋两届，每年春季双数届固定在上海举办。2021年4月20日~22日在上海浦东新国际博览中心举办。上海劳保展是国内目前规模*大、效果*好、*重要的安全防护类zhuan业性国际贸易展览会。中国劳动保护用品交易会是协会自1966年开始举办的全国性展会，每年分春秋两届，目前单届参展企业超过1500家、展示面积超过70000平米、参观人数超过25000人。保护劳动者的生命安全和职业健康是安全生产*根本、*深刻的内涵，是安全生产本质的核心。在生产过程中，必须坚持“以人为本”的原则。在生产与安全的关系中，一切以安全为重，安全必须排在**位。

焊接作业个人防护措施及防护用品

接作业主要危害包含金属烟尘（熔化焊条和焊件易产生大量重金属烟尘）、有毒气体（焊接电弧产生如一氧化碳、氮氧化物等）、电弧光辐射（如红外线、可见光和紫外线）等等。所以为避免焊接工作中弧光、焊接烟尘及有害气体对您健康造成的危害，您必须采取有效的个人防护措施：如电焊面罩，佩戴呼吸防护用品等。

(1)防止焊接弧光和火花烫伤的危害，应根据GB3609.1《焊接护目镜和面罩》的要求，选用符合作业条件的遮光镜片。

(2)焊工用面罩有手持式和头戴式两种，面罩和头盔的壳体应选用难燃或不燃的且无刺激皮肤的绝缘材料制成，罩体应遮住脸面和耳部，结构牢靠，无漏光。

(3)头戴式电焊面罩，用于各类电弧焊或登高焊接作业，重量不应超过560g。

(4)辅助焊工应根据工作条件，选戴遮光性能相适应的面罩和防护眼镜。

(5)气焊、气割作业，应根据焊接、切割工件板的厚度，选用相应型号的防护眼镜片。

(6)焊接、切割的准备，清理工作，如打磨焊口，清除焊渣等，应使用镜片不易破碎成片的防渣眼镜。

(1)焊工使用的防护服应根据焊接与切割工作的特点选用。

(2)棉帆布工作服广泛用于一般焊接、切割工作，工作服的颜色为白色。

(3)气体保护焊在紫外线作用下，有产生臭氧等气体时应选用粗毛呢或皮革等面料制成的工作服，以防焊工在操作中被烫伤或体温增高。

(4)全位置焊接工作的焊工应配用皮制工作服。

(5)在仰焊切割时，为了防止火星、熔渣从高处溅落到头部和肩上，焊工应在颈部围毛巾，穿着用阻燃材料制成的护肩、长袖套、围裙和鞋盖等。

(6)焊工穿用的工作服不应潮湿，工作服的口袋应有袋盖上身应遮住腰部，裤长应罩住鞋面，工作服上不应有破损，孔洞和缝隙，不允许沾有油、脂。

(7)焊接与切割作业的工作服，不能用一般合成纤维织物制作。

焊工安全鞋

(1)焊工防护鞋应具有绝缘、抗热、不易燃、耐磨损和防滑性能的绝缘鞋。

(2)电焊工穿用防护鞋的橡胶鞋底，应经耐电压5000V的试验合格，如在易燃易爆场合焊接时，鞋底不应有鞋钉，以免产生摩擦火星。

(3)在有积水的地面焊接切割时，焊工应穿用经过耐电压6000V，试验合格的防水橡胶鞋。

电焊、切割的其他防护用品

(1)电焊、切割工作场所，由于弧光辐射、溶渣飞溅、影响周围视线、应设置弧光防护室或护屏，护屏应选用不燃材料制成其表面应涂上黑色或深灰色油漆，高度不应低于1.8m，下部应留有25cm流通空气的空隙。

(2)焊工登高或在可能发生坠落的场所进行焊接，切割作业时所用的安全带，应符合GB6095-2009安全带的要求，安全带上安全绳的挂钩应挂牢。

(3)焊工用的安全帽应符合GB2811-2007安全帽的要求。

(4)焊工使用的工具袋，桶应完好无孔洞，焊工常用的手锤渣铲，钢丝刷等工具应连接牢固。

(5)焊工所用的移动式照明灯具的电源线，应采用YQ或YQW型橡胶场情况确定或用12V的安全电压，灯具的灯泡应有金属网罩防护。

参展联系

中国劳动保护用品交易会招商处

展位=实力+商机 赶紧抢抓新市场机遇

联系人：闫树刚