

# 显卡申请做ROHS测试需要什么资料怎么申请

产品名称	显卡申请做ROHS测试需要什么资料怎么申请
公司名称	深圳市信通检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区朱坳第二工业区A2栋厂房401
联系电话	17318023119

## 产品详情

办理ROHS报告，最近小编在网上看帖，看到有很多客户在问办理ROHS报告的事情，也有很多客户咨询到ROHS报告的测试，小编在此总结了一下办理ROHS报告需要准备的资料和我司ROHS报告的办理流程。

RoHS认证找环测威检测，RoHS整机测试的方法有以下三种：1) 整机全部材料进行拆分，取得材料拆分列表，进行化学成份确认性测试，取得各组材料的确切含量数据，最终编辑成整机RoHS报告。2) 整机全部材料进行拆分，取得材料拆分列表，先用XRF筛选法测试各族材料，筛选出低风险材料和高风险材料，然后对高风险材料进行化学成份确认性测试，取得对应材料的确切含量数据，最终编辑成整机ROHS报告。3) 整机全部材料进行拆分，取得材料拆分列表，对已经有ROHS数据的部分材料向供应商索取完整的ROHS数据进行数据整合，如果剩下还有部分材料目前无ROHS数据可直接参考采纳的，则依据上述两种方法取得数据，最终编辑成整机ROHS报告。备注：-

拆分成均质材料：就是用物理方法无法再进行细分的材料-

小型元器件或微含量的材料可以忽略或同被附着材料一起混测(目前可以接受)ROHS指令全称是The Restriction of the use of certain Hazardous substances in Electrical and Electronic Equipment,即在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令，也称2002/95/EC指令。RoHS指令限制使用以下六类有害物质：水银(汞)、铅、镉、铬(六价)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)。电子电器设备中六种2005/618/EC决议。有害物质的限值：铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)的最大允许含量为0.1%(1000ppm)，镉(cd)为0.01%(100ppm)，该限值是制定产品是否符合RoHS指令的法定依据。RoHS指令涉及的产品范围相当广泛，几乎涵盖了所有电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信息等产品，它不仅包括整机产品，而且包括生产整机所使用的零部件、原材料及包装件，关系到整个生产链。根据RoHS指令要求，如何对整机产品进行科学合理的拆分归类，使检测费用降至最低也是一大学问，通常主要分为金属材质、塑料材质和其它材质，金属材质只需要做重金属检测(铅、汞、镉、六价铬)，塑料材质需要做规定的六项(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚)，其它材质只需做重金属测试。整机取得ROHS报告(符合性证明)的方式：1) 整机全部材料进行拆分，取得材料拆分列表，进行化学成份确认性测试，取得各组材料的确切含量数据，最终编辑成整机ROHS报告；2) 整机全部材料进行拆分，取得材料拆分列表，先用XRF筛选法测试各族材料，筛选出低风险材料和高风险材料，然后对高风险材料进行化学成份确认性测试，取得对应材料的确切含量数据，最终编辑成整机ROHS

报告；3) 整机全部材料进行拆分，取得材料拆分列表，对已经有ROHS数据的部分材料向供应商索取完整的ROHS数据进行数据整合，如果剩下还有部分材料目前无ROHS数据可直接参考采纳的，则依据上述两种方法取得数据，最终编辑成整机ROHS报告。