

脉冲布袋除尘器通用除尘设备

产品名称	脉冲布袋除尘器通用除尘设备
公司名称	泊头市汇友除尘器附件有限责任公司
价格	7800.00/台
规格参数	
公司地址	泊头市西环西路109号(注册地址)
联系电话	17331767112

产品详情

脉冲布袋除尘器设备常见的问题故障介绍：

- 1.除尘器压差高：导致布袋除尘器压差高的主要原因有压差读数错误、喷吹系统设置不正确、喷吹阀失灵、脉冲控制器失灵、过量二次扬尘以及滤袋堵塞等。
- 2.风量过高：管道渗漏或静压不足均会造成风量过高矿山布袋除尘器 单机除尘 铸造厂除尘设备
- 3.粉尘从取尘点逸出：常见的是管道泄漏或管道不平衡导致的粉尘逸散，如果管道泄漏则修补管道裂缝，管道不平衡则调整支路管道风门；导致粉尘逸出的原因还有吸尘罩设计不合理，解决方案是检查平吸通风装置有无克服吸力，检查粉尘是否被皮带带出吸尘罩。
- 4.除尘不净，有粉尘逸散，主要原因可能是滤袋破损或笼骨安装有缝隙，设备有缝隙等。滤袋破损则换滤袋，有缝隙则填隙或焊缝。
- 5.风机磨损严重：主要原因是风机处理粉尘过量或风机不适当
- 6.风机振动严重：轮叶积灰会导致风机振动严重，检查风机安装位置，保持风机干燥等。此外风机不合适，皮带轮不平衡，轴承磨损均会导致风机振动。
- 7.压缩空气用量过高：主要原因有清灰周期频繁、喷吹时间过长、压力过高、气管渗漏等。如果压力过高则需要检查膜片或弹簧查看阀门是否失灵。
- 8.滤袋破损。导致滤袋破损的主要原因有滤袋间距太近、烟气温度超过允许限值、气流分布不匀等。需要合理的设置滤袋间距，滤袋边缘间距至少是滤袋本身的半径。