

简易概述地下室工程渗水的原因及应采取的措施

产品名称	简易概述地下室工程渗水的原因及应采取的措施
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:腾达 工程售价:详询 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

简易概述地下室工程渗水的原因及应采取的措施

地下室工程渗水原因：

1.侧墙、底板板面渗水原因：

- (1)混凝土施工质量较差，存在微孔渗透；
- (2)防水涂层粘结不牢或损坏。

地下室工程堵漏措施：

- (1)将渗水部位清理干净，用水泥基防水涂料作堵渗处理。
- (2)将渗水部位清理干净后，用水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料等配合纤维增强材料作堵渗处理。

我公司坚持以人为本、遵循“质量可靠、业主至上、信守合同”的宗旨，定期回访！真诚欢迎各企业单位及个人来人来电咨询洽谈！！！！