

## 液压拔桩机报价，挖掘机拔型钢桩

产品名称	液压拔桩机报价，挖掘机拔型钢桩
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:PM300LS 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

### 产品详情

如果是挖掘机拔桩机的液压锤漏油，大多数情况也是液压锤内部的密封圈损坏了，但是需要注意的是，在拆开液压锤的时候要注意缸体内部是否有杂物。液压锤内部的杂物来源一般有两种，一种是液压锤工作时零部件磨损造成的，但是如果磨损的杂物比较大就不正常了，应该检修，正常的磨损是不会造成液压锤的故障的。如果是液压油带来的杂物，就应该将液压油过滤后在使用。排除挖掘机拔桩机漏油的故障，除了检查液压锤内部的故障和更换密封圈之外，值得一提的是，再安装密封圈的时候，应当尽量保证密封圈和缸体结合面的干燥，不应抹润滑油或者液压油，因为在安装过程中，如果有油渍，就会造成结合处和密封圈安装时产生间隙，这些间隙虽然被油液填充，但是在液压锤工作的时候。

自主独立设计的一体式结构的拔桩机，整体起吊操作更简单。

2.适用于H钢500mm-700mm等常用规格起拔作业，如需起拔900mm的H型钢，需重新定做机器。

3.设计新颖，底盘可拆卸，不管多密集的型钢桩，同样轻易拔起。

4.设计更为人性，高效，配有双节油缸，具有调节快慢的功能。遥控操作更加简单。

5.刚直拔时，将油缸的频率调为慢速，此时油缸的压力太300T，压紧的桩会慢慢的被拔起。

6.拔起后，将油缸的频率调为快速，拔起的村会更快速的被拔起。