

# 厂家供应GZ3-600钢制柱型暖气片 钢三柱暖气片

产品名称	厂家供应GZ3-600钢制柱型暖气片 钢三柱暖气片
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢制散热器 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

暖气片漏水是大家特别关心的问题，因为它不仅妨碍您的使用，而且还可能会给您的家庭造成难以估计的损失，正是由于这样，了解暖气片漏水的原因就显得非常重要，专家精心整理了一些可能导致暖气片漏水的因素，以便您能做好预防工作。

- 1、暖气片生产、制造工艺问题，包括材质、焊接、涂装工艺等。
- 2、采暖暖气片的产品质量与材质、焊接、涂装等制造工艺是密切相关的，如果材质、焊接、涂装等制造工艺不到位，就会导致暖气片承压能力差、焊口漏水、有“沙眼儿”、在短时间内被腐蚀等，出现渗漏水现象。
- 3、暖气片零配件质量问题及安装材料质量问题。这也是导致暖气漏水的原因之一，诸如管件、阀门、补芯、硅胶垫、弯头、跑风儿、丝堵儿、挂钩等零配件在每个细节中起着非常重要的作用，如果质量低劣，使用后也会出现漏水等问题。
- 4、在计算暖气片的使用量时，要考虑到影响室温的各种因素，并坚持“稍大勿小”的原则，以避免出现室温低的现象。再次聘请专业人员安装。在安装新型采暖暖气片时，要请专业且负责任的企业进行施工，使暖气片的质量及使用寿命得以保障；另外，要以科学态度面对安装施工，要尊重和听取专业技术人员的意见、建议，千万不要贪图便宜、好看、省事而随心所欲。
- 5、在选购当中，首先明确购买原则。挑选和购买暖气片，要选择有固定场所、规范、有规模、实力强，销售、安装、质检、售后服务等实现一体化服务，具有良好品牌形象和诚信度的商家。切忌贪图便宜，到那些非法经销、无固定经营场所，质量、信誉均无保障的“野战军”、“马路游击队”去选购产品。结合实际进行选购。除此之外，可能还会有一些其他的原因导致的暖气片漏水事故，广大的消费者应该在平时多多注意，加强保养，保障自己的财产安全。