

专修西门子S120驱动器双轴9A模块模块短路维修

产品名称	专修西门子S120驱动器双轴9A模块模块短路维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

专修西门子S120驱动器双轴9A模块模块短路维修, 西门子S120伺服驱动器亮红灯(当天修复),_西门子伺服控制器维修,西门子S120伺服控制器RDY亮红灯,西门子电源模块红灯亮维修,西门子数控系统启动驱动器亮红灯维修,西门子电机驱动器RDY红灯亮故障维修,西门子S120模块RDY亮红灯,西门子PLC亮红灯维修

专修西门子S120驱动器双轴9A模块模块短路维修, 西门子S120显示F07801炸模块跳闸红灯闪维修, S120显示F07800炸模块开机跳闸维修, S120显示F30045开机跳闸维修, S120显示F30044开机跳闸维修, S120显示F30040电机运行无力维修, S120显示F30041红灯常亮维修S120显示F30039无法启动维修, 功率模块S120显示F30024无法启动维修, S120变频器显示F30021无法启动维修, 功率模块S120显示F300022无法启动维修西门子S120驱动器报F30004维修, 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30001原因处理方法, 山西西门子S120驱动器报F30001维修, 120功率单元过流F30001-西门子伺服修理, 扬州西门子S120驱动器报F30001维修, 西门子S120功率模块报F30001过流修理专家_西门子功率模块维修,

西门子S120显示F07870故障炸模块跳闸维修

西门子6SE7031-7HG84-1JA1 西门子440变频器F0001是什么? F0001是变频器过流故障。

可能引起故障的原因：电动机的功率（P0307）与变频器的，功率（P0206）不对应，电动机电缆太长，电动机的导线短路，有接地故障。建议的处理：1.

电动机的功率（P0307）必须与变频器的功率（P0206）相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的值。3.

电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障4.

输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动参数相对应5.

输入变频器的定子电阻值（P0350）必须正确无误6. 电动机的冷却风道必须通畅，电动机不得过载