

大型打印机多少钱？大型打印机 太原双翼有限公司

产品名称	大型打印机多少钱？大型打印机 太原双翼有限公司
公司名称	太原市双翼创新电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市南内环街96号
联系电话	13803402796 13803402796

产品详情

太原市双翼创新电子科技有限公司所销售产品为：无线胶装机、装订机、切纸机、考勤机、碎纸机、PV X证卡设备、折页机、打孔机、传真机、塑封机、切卡机、售饭机、重型订书机等、同时经销各种办公耗材；承揽ID卡管理系统、指纹考勤系统、售饭机系统工程。

太原市双翼创新电子科技有限公司为您介绍

不进纸原因

1、打印纸放入过多。先检查一下打印纸的安装是否符合标准，例如装入位置是否已经超出打印机左导轨箭头标志，如果超过的话，必须减少打印纸。

太原市双翼创新电子科技有限公司所销售产品为：无线胶装机、装订机、切纸机、考勤机、碎纸机、PV X证卡设备、折页机、打孔机、传真机、塑封机、切卡机、售饭机、重型订书机等、同时经销各种办公耗材；承揽ID卡管理系统、指纹考勤系统、售饭机系统工程。

【太原市双翼创新电子科技有限公司】为您介绍

复印机打印机租赁故障原因与排除方法：

1. 定影灯管损坏或接触不良；加热丝断路，造成没有定影温度或定影温度过低。
2. 定影灯位置改变，使辐射不均匀。
3. 定影加热辊磨损，大型打印机多少钱？，表面出现坑凹，与纸张接触不严，使局部定影不牢。

4. 定影温度过高，或由于控制电路失灵造成机内温度过高，大型打印机卡纸怎么办？，造成定影过度。
5. 各种机型的复印机所选用的墨粉定影温度，定影时间略有差异，因此一定要根据机型选用墨粉，机型与墨粉相符。
6. 墨粉变质或复印纸不符合标准，也都会出现定影不牢，定影过度的现象

太原市双翼创新电子科技有限公司所销售产品为：无线胶装机、装订机、切纸机、考勤机、碎纸机、PVX证卡设备、折页机、打孔机、传真机、塑封机、切卡机、售饭机、重型订书机等、同时经销各种办公耗材；承揽ID卡管理系统、指纹考勤系统、售饭机系统工程。

太原市双翼创新电子科技有限公司为您介绍

不进纸原因

打印纸潮湿。如果使用的打印纸存放时间过长，并且表面有潮湿感觉的话，大型打印机，也有可能出现不进纸的现象，此时我们要做的就是烘干打印纸。

墨水是否用完。黑色墨盒或彩色墨盒的指示灯闪烁或直亮提示墨水即将用完。如果墨盒为空时，打印机将不能进纸。

大型打印机多少钱？-大型打印机-太原双翼有限公司(查看)由太原市双翼创新电子科技有限公司提供。太原市双翼创新电子科技有限公司（www.tysykj.com）是从事“切纸机,胶装机,装订机,考勤机,快印服务”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：单经理。