

建筑物石材清洁养护服务 石材养护施工资质证书

产品名称	建筑物石材清洁养护服务 石材养护施工资质证书
公司名称	深圳志诚企业咨询管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪地社区湖田路69号湖田路69-7-708D
联系电话	13243795198 13243795198

产品详情

建筑物石材清洁养护服务 石材养护施工资质证书

我国许多地方尤其是南方雨季时间较长，石材养护施工普遍都在干燥的板材上进行施工，由于雨季给石材的养护施工带来了各种麻烦，解决雨季石材养护施工的问题就显得迫在眉睫，也是各施工单位梦寐以求想要解决的问题。

通常天然石材在长时间未经养护或养护不当，表面就会出现大面积划痕、污损，严重影响石材天然美观的装饰效果，如果重新更换不但耗资较大，更会影响正常的工作及生活。装饰工程施工时多数情况下会多工种混合作业，大量的人员及物资的移动或装饰材料的腐蚀

会直接损害已铺设的石材地板，严重时会造成大面积污损，无法达到交工的标准；有时也会因为铺装人员手艺不精，地面铺设完成后参差不齐或有剪口差（石材高低不平），这时都需要对石材进行翻新处理。磨机磨头装配磨抛工具，在石材表面进行粗磨、细磨、精磨、

抛光系列加工。

近年随着相关化工科技的发展，有机硅类新产品合成能力也在不断地提高。雨季石材的养护施工问题也得到了很好的解决，现在就雨季石材的养护施工谈谈具体的一些应对措施和方案。从石材养护原理来看，养护剂是与石材中离子态的水反应，

石材表面水份的多少对养护剂在毛孔中的固化反应没有必然的影响，但如进行养护施工潮湿石材相对于干燥石材而言，它的固化反应较慢，所形成的养护层就没有干板密实。有时石材内部毛孔中水份量过高，如采用溶剂型养护剂则溶质无法进入石材的孔隙内部，

也就达不到理想的养护。

保护石材不受外界各种物质的侵蚀和污染，使石材永葆“青春”和“艳丽”之芳容。防止石材的装饰面发生各种石材病变，以保持长久的、良好的装饰效果。防止外界水分及空气中有害于石材的物质侵入，保证石材若干年后芳容依旧。防止湿式施工后及雨后石材阴阳

脸的产生，使石材始终展现自然，亮丽的纹理面貌，特征。无锡大理石翻新养护防止石材表面风化。使防护剂深入渗透石材内部，从而使石材长期不受外界有害物质的腐蚀。抵抗大气中紫外线侵入石材内部损坏石材，抗老化。

建筑物石材清洁养护服务企业资格评价标准：

一、总则

（四）为规范建筑物石材清洁养护市场，提高行业服务水平和质量，制定本标准。

（五）石材清洁养护企业资格分为甲级、乙级、丙级。

（六）企业资质等级证书有效期暂定为3年，到期后需复审。

二、标准

（一）甲级

1、企业具有独立法人资格，注册成立4年以上；

2、注册资金在300万元人民币以上（外资按注册时汇率计算）；

3、企业主要负责人具有4年以上从事石材清洁养护服务、管理工作的经历，专业技术人员的数量不少于50名，技术骨干占员工队伍的比例不低于30%。以上人员包括安全防护、装饰装修、施工组织、化工、质量检验、高空作业等方面的专业人员。

上述人员须具备由政府部门或者相关协会等非盈利性机构认可的职业资格或技术职称，高等院校相关对口专业的毕业生，参照国家相关技术职称考评办法；

4、评审通过2年以上（含2年）的乙级企业方可申请甲级资质，第1次转评可参照上述标准对其乙级资质不再追溯；

5、工程业绩：在提出申请之前的2年中，企业应独立完成或实际完成不低于10万平方米的石材清洁养护施工；

6、企业应具备40台（套）以上石材清洁养护专用清洗设备（含桥式研磨机、多头多盘研磨机、单盘多功能机等），及3套以上影像采集设备；

7、企业在提出申请的上一年度未发生人员死亡的安全事故和2人以上的重伤事故；

8、企业设有专门的质量管理部门，具有储存、维护和清洗专用清洗设备的库房和工作间。

建筑物石材清洁养护服务 石材养护施工资质证书

（二）乙级

- 1、企业具有独立法人资格，注册成立2年以上；
- 2、注册资金在200万元人民币以上（外资按注册时汇率计算）；
- 3、企业主要负责人具有2年以上从事石材清洁养护服务、管理工作的经历，专业技术人员的数量不少于30名，技术骨干占员工队伍的比例不低于30%。以上人员包括安全防护、装饰装修、施工组织、化工、质量检验、高空作业等方面的专业人员。
- 4、评审通过2年以上（含2年）的丙级企业方可申请甲级资质，第1次转评可参照上述标准对其丙级资质不再追溯；
- 5、工程业绩：在提出申请之前的2年中，企业应独立完成或实际完成不低于5万平方米的石材清洁养护施工；
- 6、企业应具备20台（套）以上石材清洁养护专用清洗设备（含桥式研磨机、多头多盘研磨机、单盘多功能机等），及3套以上影像采集设备；
- 8、企业设有专门的质量管理部门，具有储存、维护和清洗专用清洗设备的库房。

（三）丙级

- 1、企业具有独立法人资格；
- 2、注册资金在100万元人民币以上（外资按注册时汇率计算）；
- 3、企业负责人具有1年以上从事空调清洁服务管理工作的经历，专业技术人员的数量不少于15名，技术骨干占员工队伍的比例不低于30%。以上人员包括安全防护、装饰装修、施工组织、化工、质量检验、高空作业等方面的专业人员。
- 4、工程业绩：在提出申请之前，企业主要负责人应主持或参与完成不低于2万平方米的石材清洁养护施工；
- 5、企业应具备10台（套）以上石材清洁养护专用清洗设备（含桥式研磨机、多头多盘研磨机、单盘多功能机等），及3套以上影像采集设备；
- 6、企业在提出申请的上一年度未发生人员死亡的安全事故和2人以上的重伤事故；
- 7、企业设有专门的质量管理部门，具有储存、维护和清洗专用清洗设备的库房。