

# 西门子6RA80直流电机控制柜烧保险-当天维修成功

产品名称	西门子6RA80直流电机控制柜烧保险-当天维修成功
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:直流电机控制柜 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子6RA80直流电机控制柜烧保险-当天维修成功；上海恒税电气有限公司，你的选择没有错。公司自成立以来，长期维修西门子变频器及伺服驱动器的，触摸屏，PLC，直流调速器等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。

西门子6RA80直流电机控制柜烧保险-当天维修成功故障处理；

同步输入电压为交流50Hz正弦波电压，经R5、R6限流（限幅）、P2整流，变为100Hz的脉动直流，由于U1输入侧二极管的削波作用，实际在a点（U1的1、2脚之间）形成一个梯形波电压，其梯形波谷底对应电网过零点。该电压的峰值即为U1输入侧二极管的正向压降，约为1.2V左右。因电网过零点时间极短，但加上U1输入侧发光二极管的门坎电压和P2的正向压降的限制，将梯形波的低电平时间有所“展宽”，可估算U1的1、2脚之间电值比1.2V稍低，应为直流1V左右；调整W2，测N2的1脚是否有相应0-8V左右的直流电压输出，若变化正常，即N2本级及前级移相电路工作正常，故障在C5、V2触冲功率放大级，如V2放大倍数变低，或开路，电容C5容量下降或失容，造成触发电流过小，V1不能正常开通等；若N2的1脚为固定8V以上正电压或为0V，则故障在N2及前级电路。应继续下一步检查；

e、据电路分析，判断各点波形图，并进而估测或推算出移相触发电路各关键点电压值，作出故障诊断，进而完成直流调速器的修复。

西门子6RA80直流电机控制柜烧保险-当天维修成功型号；

6RA8028-6DS22-0AA0维修

6RA8031-6DS22-0AA0维修

6RA8075-6DS22-0AA0维修

6RA8078-6DS22-0AA0维修

6RA8081-6DS22-0AA0维修

6RA8085-6DS22-0AA0维修

6RA8087-6DS22-0AA0维修

6RA8091-6DS22-0AA0维修

6RA8025-6GS22-0AA0维修

6RA8031-6GS22-0AA0维修

6RA8075-6GS22-0AA0维修

6RA8081-6GS22-0AA0维修

6RA8085-6GS22-0AA0维修

6RA8087-6GS22-0AA0维修

6RA8093-4GS22-0AA0维修

6RA8095-4GS22-0AA0维修

6RA8096-4GS22-0AA0维修

6RA8097-4GS22-0AA0维修

6RA8086-6KS22-0AA0维修

6RA8093-4KS22-0AA0维修

6RA8095-4KS22-0AA0维修