

河南郑州安川sgd7s-330a00b202伺服控制器销售维修

产品名称	河南郑州安川sgd7s-330a00b202伺服控制器销售维修
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

错误项目 内容 处理

PLC 用户 PLC 在序列处理中进入紧急停止状态。 · 请调查用户 PLC 的紧急停止原因，去除该原因。

EXIN 紧急停止输入信号处于有效（打开）状态。 · 请解除紧急停止输入信号。

· 请确认是否存在断线的配线检查。

SRV 伺服系统发出报警，紧急停止。 · 请调查、去除导致伺服报警的原因。

STOP 用户 PLC（梯形图 Sequence）未运行。 · 请确认控制单元的旋转开关是否设定为 1。

· 请确认 PLC 编辑文件注册画面（板载功能）的

[RUN/SP]（运行·停止）开关是否打开。

SPIN 主轴驱动单元准备未完成

主轴驱动单元处于准备未完成状态。

· 解除其他的紧急停止原因。

· 确认主轴驱动单元输入的紧急停止信号。

PC_H PC 高速处理异常 · 检查 PLC 程序。

（当需要暂时取消对PC 高速处理的监视时，在

#1219 aux03 bit1 中设置