

# 郑州发那科a06b-6114-h303y轴449故障免费检测

产品名称	郑州发那科a06b-6114-h303y轴449故障免费检测
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

当在 500ms 以内没有执行FROM/TO 命令时，变为紧急停止。

- 请在 500ms 内最少执行1 次FROM/TO 命令。

计算没有从MELSEC 接收到中断请求的时间，储存到R 寄存器。

R1880：当前的超时计数器

R1881：接通电源后的最大超时计数器

R1882：系统起动后的最大超时计数器（被备份）

MELSEC 处于错误、复位状态时· 请确认 MELSEC 的状态。

当缓存内的 MELSEC 保留代码区域损坏时· 请确认 MELSEC 的状态。

LINK

PLC 串行连接的数据交换停止。

（注）对于 PLC 串行连接，当接收到“ WAIT ”

时，仅仅创建了准备序列之后，数据交换处于停止的状态。考虑是基本规格参数的串行连接参数#1902、#1903 错误，或是#1909 的设定时间过短。

- 确认HR571 卡的配线及外部编码器的数据发送。

- 在诊断画面中，确认连接数据交换的错误。

- 确认基本规格参数的串行连接参数设定。

WAIT 未从主控台接收到准备序列。或接收到的准备序列的内容与参数的内容不一致，因此处于正常序列无法开始的状态。

（注）PLC 串行连接时，当同样也输入了

“LINK”时，请参阅“LINK”的（注）。

- 确认 HR571 卡的旋转开关、配线及外部编码器的数据发送。

- 在诊断画面中，确认连接数据交换的错