

# 洛阳三菱数控系统不启动偶尔不启动故障找庞工Mitsubishi

产品名称	洛阳三菱数控系统不启动偶尔不启动故障找庞工Mitsubishi
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

基板异常驱动单元内部的印刷基板上发生异常。

- 请更换伺服驱动单元。

0013 软件处理超时，单

节异常

驱动单元内部的印刷基板上发生异

电机类型不对。 · 请改为正确组合的驱动单元、电机。

编码器初始通信中发生异常。 · 请正确连接。

- 请更换电机。
- 请更换电缆、或进行修理。

0016 电机类型、

编码器类型异常

编码器 CPU 异常。 · 请更换电机（编码器）。

0017 基板异常

( A/D 转换初始异

常 )

驱动单元内部的A/D 转换上发生异

0025 绝对位置消失编码器内部的绝对位置数据中存在

异常。

- 请在发生报警的状态下，连续接通2 ~ 3

分钟电源，然后重新接通电源。

- 请更换电池，再次执行绝对位置初始设