

# 洛阳数控机床上门判断故障修不好不收费00

产品名称	洛阳数控机床上门判断故障修不好不收费00
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

第二位置前馈滤波器截止频率（PID1）107 SP，D 内部位置指令1 加/减速度

69 ALL 转矩环响应增强功能使能108 SP，D 内部位置指令1 最大转矩

70 — 保留109 SP，D 内部位置指令2 高位

71 — 保留110 SP，D 内部位置指令2 低位

72 D 内部转矩指令1 111 SP，D 内部位置指令2 速度

73 D 内部转矩指令2 112 SP，D 内部位置指令2 加/减速度

74 D 内部转矩指令3 113 SP，D 内部位置指令2 最大转矩

75 D 内部转矩指令4 114 SP，D 内部位置指令3 高位

76 D 内部转矩指令5 115 SP，D 内部位置指令3 低位

77 D 内部转矩指令6 116 SP，D 内部位置指令3 速度

78 D 内部转矩指令7 117 SP，D 内部位置指令3 加/减速度

79 D 内部转矩指令8 118 SP，D 内部位置指令3 最大转矩

80 D 内部转矩指令9 119 SP，D 内部位置指令4 高位

81 D 内部转矩指令10 120 SP，D 内部位置指令4 低位