

西门子触摸屏TP1500死机，触摸不灵

产品名称	西门子触摸屏TP1500死机，触摸不灵
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

西门子触摸屏TP1500死机，触摸不灵维修，西门子屏TP1500触摸失灵故障检测诊断：在西门子触摸屏维修时要注意功率部件上存在明显烧毁痕迹的不得将西门子变频器直接上电。完成对于西门子变频器的初步测量后，然后在对西门子变频器进行上电测量，（1）上电检测西门子变频器上的数码管显示的是F231故障时，故障原因可能是西门子变频器的电源驱动板或是主控板存在问题，西门子变频器维修时需要跟换电源驱动板或是主控板来进行测试。（2）在西门子变频器上电后如面板无显示或是面板下的指示灯不亮，故障原因是西门子变频器的整流供电部分存在问题。西门子屏TP1500其他故障修复包括：黑屏，白屏，花屏，蓝屏，死机，触摸不灵，按键无反应，自检通不过维修，与人机面板通讯不上，触摸屏显示#号，通讯不上，触摸失效，按键面板坏，液晶屏损坏，无显示，进不了系统，无法进入用户中心，运行一段时间不好

用，开机一会屏卡死，开不了机，进水，进油，控制屏坏，开机屏幕暗淡等等故障快速修复。

一台触摸屏不能工作，触摸任何部位都无响应。[故障分析处理]首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢，若有，用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁。SIEMENS西门子TP1200触摸屏进不了系统快速维修，西门子TP1200触摸失灵不能触摸，西门子触摸屏TP1200 12寸触摸屏坏维修，西门子KTP1200触摸屏，西门子触摸屏维修：西门子按键屏维修、白屏、花屏、黑屏、通讯故障、无显示、触摸失灵、西门子工控机维修：PCU50、PCU20、PCU50.3、开不了机、进不了系统、来回重启、黑屏

西门子整流单元维修：6SE70整流回馈单元、跳闸、无直流输出、电压低、烧保险、、现场实际情况

1、现场使用的触摸屏均为西门子精致型TP1200触摸屏。2、TP1200触摸屏每台均有死机现象，死机后需重新上电后才能使用，每一台触摸屏都有多次死机现象发生，触摸屏离控制室远的愈加频繁。

3、TP1200触摸屏的其中一台业已更换过一台全新的同型号触摸屏，但更换后死机的故障现象依旧。

4、除频繁死机外，所有触摸屏还有触摸不良现象。西门子操作面板：

1.无法进入系统，光标对角来回移动，进入黑屏（左上角一小光标闪）现象。

2.上电后，提示无引导系统，重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式。主要包括：TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200主要型号：

6AV2124-0GC01-0AX0 TP700 6AV2124-0JC01-0AX0 TP900 6AV2124-0MC01-0AX0 TP1200 6AV2124-0 TP1500

6AV2124-0UC02-0AX0 TP1900 6AV2 124-OXCO2-OAXO TP2200

西门子TP1500显示屏开机进不了系统维修当天修复 相关产品：西门子TP1500显示屏开机进不了系统维修当天修复，西门子触摸屏TP1500死机，触摸不灵维修