

淮安英威腾变频器END故障维修

产品名称	淮安英威腾变频器END故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾 型号:CHV110 产地:淮安
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

淮安英威腾变频器END维修本公司*维修英威腾变频器，维修经验10多年，以下是英威腾变频器常见的故障代码

英威腾变频器报警OC1

英威腾变频器报警OC2

英威腾变频器报警OC3

英威腾变频器报警OV1

英威腾变频器报警OV2

淮安英威腾变频器END维修

英威腾变频器报警OV3

英威腾变频器报警UV

英威腾变频器报警OL1

英威腾变频器报警OL2

英威腾变频器报警SPI

英威腾变频器报警SP0

英威腾变频器报警OH1

英威腾变频器报警OH2

英威腾变频器报警EF

英威腾变频器报警CE

淮安英威腾变频器END故障维修

英威腾变频器报警ITE

英威腾变频器报警TE

英威腾变频器报警EEP

英威腾变频器报警PIDE

英威腾变频器报警BCE

英威腾变频器报警END

英威腾变频器报警OL3

深圳变频器维修

变频器故障监测划分

- 1、状态故障监测：过压、欠压、直流过流、交流过流、速度偏差过大、接地故障、缺相等。
- 2、硬件故障检测：电流板故障、触发板故障、IGBT故障、脉冲发生器故障等。
- 3、系统故障监测：Watchdog故障、系统参数异常、时钟故障等。
- 4、通讯故障监测：TIMEOUT、OVERRUN等。
- 5、电源故障监测：当控制电源过高/过低时报警。

我公司*维修英威腾变频器全系列产品：

CHV100系列高性能矢量变频器维修

CHV110系列变频器维修

CHV150系列变频器维修淮安英威腾变频器END维修

CHV160系列变频器CHV190系列起重提升专用变频器维修

Goodrive300-39施工升降机控制一体机维修

Goodrive310变频器维修

Goodrive20高性能迷你矢量变频器维修

Goodrive300-69变频器维修淮安英威腾变频器END维修

Goodrive300-01空压机专用变频器维修

Goodrive35-07张力控制专用变频器维修淮安英威腾变频器END故障维修

Goodrive10变频器维修

Goodrive300变频器维修淮安英威腾变频器END维修

Goodrive200变频器维修

Goodrive100变频器维修

Goodrive35变频器维修

IPE200工程传动变频器维修

CHV160A系列供水专用变频器维修

CHV110系列一体化节能柜维修

DA200高性能通用交流伺服系统维修

DA100总线型交流伺服系统维修

DB100系列通用型交流伺服系统维修

SL330织机电机卷取双送经系统维修

SL320织机电机卷取送经系统维修

SL311织机电机机外卷系统维修

SL310织机电机送经系统维修

ML510主轴伺服系统维修淮安英威腾变频器END故障维修

MH600高精度伺服系统维修淮安英威腾变频器END维修

MP500油田抽油机伺服系统维修

MH500注塑机电液伺服系统维修

英威腾变频器报警SP0/SP1输入输出缺相故障维修

深圳恒压供水*英威腾变频器维修：

淮安英威腾变频器END故障维修

英威腾变频器报警OV1过电压故障维修的故障代码：

我公司有全系列的英威腾变频器主板，驱动板，电源板等：

英威腾变频器报警OV1过电压故障维修

OUT1 逆变单元U相故障

OUT2 逆变单元V相故障

OUT3 逆变单元W相故障

原因：

1. 加速太快
2. 该相IGBT内部损坏
3. 干扰引起误动作
4. 接地是否良好