

中春牌 QFGZ405 钢制四柱散热器 散热器 防腐耐用 自动焊接 壁厚1.8mm 中心距900mm

产品名称	中春牌 QFGZ405 钢制四柱散热器 散热器 防腐耐用 自动焊接 壁厚1.8mm 中心距900mm
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	21.00/柱
规格参数	表面处理:静电喷涂 品牌:中春 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

简欧风格的精髓是将简约主义的利落，爽洁和传统欧式风格的奢华，精致有机融为一体，如果家里选择了这种装修风格，家具，沙发，墙纸等需要和谐相搭，统一在简欧的装修风格下，而作为每家每户必要的采暖设备，暖气片在造型设计上，要显得大气，利落，有质感，以简约的线条营造层次感，色彩上要与其他家装相协调。

随着人们对家居生活的需求逐步增多，家庭装修风格精彩纷呈，而在这众多的家装风格中，简欧风格因其深厚的文化底蕴，实用的功能，完整的体现了居住人追求品质，典雅生活，视生活为艺术的人生态度，因此受到现代人的热烈追捧，在安装暖气片时自然会尊崇这样装修风格，注重暖气片款式和颜色与家装的和谐统一。

暖气片漏水--材质不合格。

有些小作坊，小企业为节省生产成本，偷工减料，使用不合格的材质制造暖气片，在使用过程中，暖气片很容易被腐蚀，导致漏水，这种情况下，简单的办法就是更换合格的暖气片，尽量购买知名品牌的暖气片，避免相似事故的再次发生，如钢制和铜铝复合暖气片材质优异，适合各种水质，使用寿命超长。

暖气片漏水--被腐蚀了。

暖气片被腐蚀的概率很好，尤其使用寿命超过十年以上的暖气片被腐蚀的几率更高，由于暖气片腐蚀导致漏水，是很多消费者遇到的问题，在这种情况下，消费者应该先看看暖气片有没有过保质期，如果没有联系厂家进行解决即可。

暖气片漏水--被人为损坏。

暖气片在使用过程中，极有可能受到人为的损害，表面出现磕碰的漏洞，或者暖气片排气阀被不经意间掰断，造成漏水事故，这个时候，用户应立即关闭阀门，用筷子把漏处堵住，控制漏水事故的蔓延，随后立即拨打电话联系专业人员维修。