

西门子触摸屏KTP700死机故障

产品名称	西门子触摸屏KTP700死机故障
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子触摸屏KTP700死机故障

西门子人机界面维修范围包括：按键损坏、电源板故障、高压板故障、液晶故障、主板坏,上电黑屏、花屏、蓝屏、白屏，上电无反应、上电烧保险，不能正常开机、进入不了系统、触摸问题、按键问题、内容错乱，触摸无反应、触摸反应慢、触摸死机、触摸偏差，无背光、背光暗、PWR灯不亮、通讯失败等故障

西门子PLC通讯故障故障检修诊断：每个CPU都有一个24VDC传感器电源，它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额，你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。所谓电源计算，就是用CPU所能提供的电源容量，减去各模块所需要的电源消耗量。注意：EM277模块本身不需要24VDC电源，这个电源是通讯端口用的。24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。

老款西门子触摸屏TP270黑屏维修，西门子MP277屏幕显示白色无字维修，西门子MP377白屏无任何文字显示，西门子防爆触摸屏维修，西门子TP270使用就闪黑屏了维修，西门子OP270按键坏，西门子MP270B死机屏没反应，TP1200显示界面进不去，TP900黑屏维修，西门子MP277白屏进系统不行，西门子人机界面维修，TP270操作屏维修，MP277控制面板维修，黑屏维修，白屏维修，花屏维修，暗屏维修，蓝屏维修，黄屏维修，无背光维修，触摸不灵敏维修，触摸反应慢维修，触摸无反应维修，触摸偏移维修，触摸板校准不准维修，通讯坏维修，通讯口烧毁维修，通讯连接不上维修，IF口烧毁维修，液晶屏无显示维修，液晶屏显示竖条维修，

卡死不动-首先排除软件原因，可以使用软件进行恢复出厂设置的操作。如果不能进行恢复出厂设置或者恢复出厂设置后还是同样的现象。那就是硬件问题。只能送修 故障维修一例：这台机器是用在可口可乐公司水处理设备上的，触摸屏用了三年还非常新，一点灰尘也没有，可见工作环境很好。供上24V电源后开机没有任何反应，检查电路供电没有错误，监测电压也没有下降，说明人机界面内部没有短路。开盖后测量电压有进入主电源电路，但是没有变成12V和5V输出，所以开机后屏没有任何反应。将电

路板翻过来测量时发现，有显示水痕腐蚀，电路线路都开路了。修补后试机正常。MP377程序加载不过去、卡死的原因两种：软件或者硬件。