

安徽飞利浦彩超探头 飞利浦彩超探头故障维修 广州一古

产品名称	安徽飞利浦彩超探头 飞利浦彩超探头故障维修 广州一古
公司名称	广州一古医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学城风信路1号锦昊智盈中心206室
联系电话	13760748227

产品详情

全新原装GE 3S-RS心脏探头销售、飞利浦C5-2腹部B超探头、PHILIPS超声探头维修——一古医疗。广州一古医疗设备维修有限公司是一家专业的医疗设备维修第三方服务商，创办于2011年，位于经济繁荣、历史悠久、环境优美、对外贸易的广东省广州市黄埔区科学城。一古医疗专业从事各种医疗设备维修，如心电监护仪维修、超声诊断系统维修、B超探头维修、脉搏血氧仪维修、心电图机维修、除颤器维修、胎儿监护仪维修、动力系统维修。其中超声服务主要品牌有：GE、迈瑞、飞利浦、西门子、百胜、阿洛卡、日立、东软、东芝、麦迪逊等。

广州一古B超探头维修--案例分享

设备名称：PHILIPS L12-3高频探头

故障描述：声透镜故障

检测结果：声透镜破损

解决方案：更换声透镜

广州一古医疗-B超探头维修--案例分享

设备名称：汕超 C3F40腹部探头

故障描述：外壳裂开，透镜破损

检测结果：阵元两个点坏，飞利浦彩超探头故障维修，透镜小破损，外壳裂开

解决方案：更换外壳

—古医疗——B超探头维修--案例分享

PHILIPS V6-2容积探头维修

故障描述：2D正常，B超探头维修图像干扰，3D自检不通过

检测过程：马达驱动电路问题；

维修方案：维修马达驱动板

广州一古医疗设备维修有限公司现货供应飞利浦B超探头：L12-5、C5-1、C5-2、L15-7io、C8-4V、C10-3V、C8-5、L12-3、L11-3、C9-5EC、C3540等。关于更多B超探头维修、飞利浦探头销售价格、超声探头租赁更多精彩内容，欢迎直接来电咨询。

广州一古提供彩超系统维修典型型号：

GE Voluson E8彩超，GE V730彩超，GE VIVID E9彩超，GE VIVID 7彩超，PHILIPS iu 22彩超，Philips B超探头维修，philips ie 33彩超，philips Envisor(非凡/超凡) 彩超，philips HD11 彩超，philips HD11XE彩超，philips ATL HDI3000彩超，philips ATL HDI3500彩超，安徽飞利浦彩超探头，PHILIPS HD3彩超，PHILIPS HD7彩超，PHILIPS HD9/HD15彩超，Siemens Sonoline Premier(G40)彩超，Siemens X300彩超，X300 PE彩超，Siemens acuson_antares(凤凰) 彩超，Siemens acuson_x150彩超，Siemens Sonoline Premier(G40)彩超，TOSHIBA SSA-770A彩超，阿洛卡 aloka prosound ssd-4000彩超，SONOSITE TITAN彩超维修

广州一古医疗设备维修有限公司

可维修B超探头列表：

品牌类型探头型号

飞利浦PHILIPS

腹部

C5-2、C8-5、C4-2、C7-2、C9-4、C6-3、3D8-4、3D6-2、C6-2、V6-2、V8-4、V7-3、C5-1

小器官

L12-3、L12-5、15-6L、L9-5、L8-4、L15-7io、L9-3、L11-3、L17-4、VL13-5

心脏

S4-2、S6-2、S4、S8、S12、S8-3、S3-1、S12-4、S5-2、S5-1、X3-1、X5-1、X7-2、X6-1、S4-1

腔内

C8-4V、C9-4V、E6509、C9-5ec、BP10-5ec、3D9-3v、V9-4V、C9-3V、C10-3V、C9-4ec

食道

Omniplane II、Omniplane III、Omni III、S7-2、S7-3T、X7-2t、S8-3T

安徽飞利浦彩超探头-飞利浦彩超探头故障维修-广州一古由广州一古医疗设备维修有限公司提供。广州一古医疗设备维修有限公司在这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广州一古一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：庄小姐。