

# 扬中英威腾变频器END维修

产品名称	扬中英威腾变频器END维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

扬中英威腾变频器END维修大马拉小车。

OL2可能是：

- (1) 加速太快；
- (2) 对旋转中的电机实施在启动；
- (3) 电网电压过低；
- (4) 负载过大。

9、SPI故障 SPI是输入缺相检测故障，一般在上电时如果缺相的话会跳此故障，运行中缺相的话会跳UU故障，UU前面已经说过。造成的原因可能是：

- (1) 在输入缺相保护打开的状况下，输入电源缺相；
- (2) 在输入缺相保护打开的状况下，输入缺相检测电路故障。

10、OH故障 OH是过热故障扬中英威腾变频器END维修，

通过检测热敏电阻阻值变化来输出故障。OH1：整流模块过热、OH2：逆变模块过热。跳故障的原理一样，都是用热敏电阻的温度特性引起阻值变化后，通过DSP比较计算进行故障输出。

造成故障的原因：

- (1) 风扇不转或风量减小，造成模块或散热器温度过高；
- (2) 风扇运转正常，散热器风道被杂物堵住，造成模块或散热器温度过高；
- (3) 温度电阻失效（短路），造成故障。

#### 11、BCE故障

BCE是制动单元故障，通过检测制动管CE间的电压（即Vce电压）来判断故障。可能造成的原因有：

- (1) 外部制动电阻阻值偏小；
- (2) 制动管Vce或Vbe有击穿现象；
- (3) 制动管Vce检测电路故障。 郑州英威腾invt变频器故障维修中心

12、EF、CE故障 EF为外部故障，使用外部端子故障输入时，通信发生问题或误动作造成。CE为通信故障，使用通信协议远程控制时，通信短线或误指令造成。 13、TE故障 TE为电机自学习时故障。造成原因如下：

- (1) 电机容量与变频器容量不匹配；
- (2) 电机额定参数设置不当；
- (3) 自学习出的参数与标准参数偏差过大；
- (4) 自学习超时。

14、EEP故障 EEP为EEPROM读写故障，与EPROM通信时中断或乱码，一般为EPROM损坏导致。

15、PIDE故障 PID反馈短线故障，外接PID设备反馈短线或PID反馈源消失导致。

提供西安变频器过载维修、变频器过压维修、变频器接地维修、变频器缺相维修、无显示维修、变频器故障处理、过压处理、变频器过流处理、英威腾变频器故障维修。

英威腾变频器维修系列：

英威腾 690V/1140V中压矢量变频器；三相690V(15KW-630KW)；三相1140V(45KW-630KW)

英威腾 CHV150系列中频矢量变频器,三相380V(1.5KW-22KW)

英威腾 CHV160系列多泵恒压供水专用变频...三相380V(5.5KW-350KW)

英威腾 CHV170系列印包印染机专用变频器,扬中英威腾变频器END维修三相380V(1.5KW-110KW)

英威腾 CHV180系列电梯专用变频器,三相380V(1.5KW-30KW)

英威腾 CHV130系列拉丝机专用变频器, 三相380V(1.5KW-110KW)

英威腾 CHV110系列矢量一体化节能柜，三相380V(7.5KW-110KW)

英威腾 CHF系列V/F控制通用型变频器，分单相220v ( 0.4kw - 2.2kw )

三相220v ( 1.5kw - 55kw )

三相380V(0.75KW-630KW)

英威腾 CHE系列开环型矢量变频器,分单相220v ( 0.4kw - 2.2kw ) ,三相380V(0.75KW-350KW)

英威腾 CHV系列高性能矢量变频器,三相380V(1.5KW-315KW),

深圳市众惠达自动化设备有限公司是主要专注工控自动化领域为主的一体化解决方案服务公司，代理及维修工控自动化设备，主营产品：变频器、伺服机电、PLC、数控系统、触摸屏、集成工业控制、自动安装改造等，产品适用于塑料机械、扬中英威腾变频器END维修包装机械、数控机床、纺织印染、印刷机械、起重提升、传统重工、工业机器人等各行各业的应用领域。为客户提供还好、节能、稳定、的工业自动化控制解决方案和服务。

## 一、维修

变频器、直流调速器、软动起器、伺服电源、交直流伺服驱动器、PLC、控制器、触摸屏显示器、测试仪、各种工业电源、(UPS)电源及工业传感器等系列工控电子设备：变频器、伺服驱动器模块、伺服驱动电源模块、韩国世泰电动起子、PLC控制器及IO板。基本行业分类：机械行业、冶金行业、焦化行业、矿业、食品饮食业、电子行业、生产加工、塑胶行业、电梯行业、娱乐行业、化工行业等。

## 二、技术特点

十年技术：团队、精湛技术，从事工控自动化设备维修十余年经验丰富并采用先进精密检测设备。

## 三、维修特色

- 1、品质保证：提供原装\*\*\*工控自动化产品，扬中英威腾变频器END维修每款产品均可提升效能降低运营成本，品质保证，环保节能。
- 2、进口部件：产品核心部件、维修更换配件均采用德国、日本进口品牌、保证质量及原装\*\*\*，原字原标。
- 3、免费检测：客户可选择寄修、送修、或上门拆取，均可免费获得故障检测报告，报告真实且清晰。

## 四、维修时间及保修期限

标准修复时间7个工作日、加急修复时间2个工作日。扬中英威腾变频器END维修免费保修3个月、6个月，并可免费获得技术服务。

维修ABB、力士乐(REXROTH)、AB、伦茨(Lenze)、百格拉、鲍米勒、NACHI那智、KAWASAKI川崎、施耐德、OTC机器人、西门子、瑞恩(RELIANCE)、普洛菲斯、基恩士(KEYENCE)位移传感器、伺服阀、比例阀放大器、IAI-SEL、三洋(SANYO?DENKI)、安川(YASKAWA)、三菱(MITSUBISHI)

、发那科 ( FANUC ) 、松下、富士等进口电器系统、系统电路板、伺服驱动器、变频器?触摸屏?PLC销售、维修、配件为一体的综合性运作团队。

本公司拥有一批、经验丰富的维修工程师，具有多台高科技先进的维修测试设备，提供三小时廉价快修，现场多系统测试。对于现场问题的处理肯有相当丰富的经验，能快速、准确的确定故障点，并及时排除。维修效率高，质量可靠，收费合理，为企业节省了大量的资金，缩短了停产周期，提高了工作效率，在用户中树立了良好的口碑。

本公司本着“技术、诚信服务、合理价格”的宗旨，为新老客户提供服务，已与多家数控机床制造商、代理商合作并提供的售后服务‘让我们互相携手、共同进步、共同发展’希望能与我公司联系，我们会为您提供满意的技术服务。

扬中英威腾变频器END维修经营范围：销售维修变频器、伺服器、触摸屏、人机界面、安全光幕等自动化设备

变频器维修：

AB变频器维修

ABB变频器维修

瑞恩 ( RELIANCE ) vz-3000G维修?

瑞恩WR-D4006-A维修销售

提供以下服务项目：

- 1、PLC自控系统现场编程及技术培训;
- 2、触摸屏、组态软件编程应用及技术培训；
- 3、新购设备的安装、调试及技术咨询；
- 4、提供免费的系统设计方案；
- 5、进口设备的大修和国产化改造；
- 6、提供通过电话判定设备故障的服务；
- 7、国内外变频器的故障排除及维修；
- 8、国内外变频器的电子元件供应。

英威腾INVT CHE100变频器维修-面板显示OC3

英威腾INVT CHE100变频器维修：

CHE100-0R7G-4 0.75 2.5 2,700 180\*120\*140

CHE100-1R5G-4 1.5 3.7 2,780

CHE100-2R2G-4 2.2 5 3,扬中英威腾变频器END维修360

CHE100-004G/5R5P-4 4/5.5 9/13 3,800 250\*160\*180

CHE100-5R5G/7R5P-4 5.5/7.5 13/17 5,480

CHE100-7R5G/011P-4 7.5/11 17/25 6,460 320\*220\*180

CHE100-011G/015P-4 11/15 25/32 8,220

CHE100-015G/018P-4 15/18.5 32/37 9,620

CHE100-018G/022P-4 18.5/22 37/45 12,200 467\*290\*215

CHE100-022G/030P-4 22/30 45/60 14,100

CHE100-030G/037P-4 30/37 60/75 17,800

CHE100-037G/045P-4 37/45 75/90 20,600 577\*375\*270

CHE100-045G/055P-4 45/55 90/110 24,600

CHE100-055G/075P-4 55/75 110/150 29,180

CHE100-075G/090P-4 75/90 150/176 38,800 755\*460\*330

CHE100-090G/110P-4 90/110 176/210 44,500

CHE100-110G/132P-4 110/132 210/250 51,300

CHE100-132G/160P-4 132/160 250/300 61,900 1275\*490\*390

CHE100-160G/185P-4 160/185 300/340 73,600

CHE100-185G/200P-4 185/200 340/380 85,800

CHE100-200G/220P-4 200/220 380/415 103,300 1358\*750\*400

CHE100-220G/250P-4 220/250 415/470 116,000

CHE100-250G/280P-4 250/280 470/520 127,000

CHE100-280G/315P-4 280/315 520/600 134,000

CHE100-315G/350P-4 315/350 600/640 141,000

扬中英威腾变频器END维修

英威腾变频器维修：CHV100变频器维修

CHV100-1R5G-4 1.5 3.7 3680 250\*160\*180