

IAI伺服电机毛病原因

产品名称	IAI伺服电机毛病原因
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

IAI伺服电机毛病原因：编码器速度反应时，编码器电源失电。处理办法：查看连接IAI伺服驱动器5V编码器电源。保证该电源能供给足够的电流。如运用外部电源，保证该电压是对IAI驱动器信号的。4、LED灯是绿的,可是IAI伺服电机不动(1)毛病原因：一个或多个方向的电机制止动作。

处理办法：查看VIT1和VTL2端口。(2)毛病原因：指令信号不是对IAI驱动器信地的。处理办法：将指令信号地和IAI驱动器信地相连5、上电后，驱动器的LED灯不亮毛病原因：供电电压太低，小于小电压值要求。处理办法：伺服驱动器查看并供电电压。