

ELUA伺服驱动器运行报过载原因 艾勒伺服电机维修

产品名称	ELUA伺服驱动器运行报过载原因 艾勒伺服电机维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

ELUA伺服驱动器是使用时在负载大于其连续输出的，那么需要先降低负载，然后检查运行模式，更换功率更大的伺服电机。2、艾勒伺服电机产生振动，那么可以行几次加减速来完成自动增益，之后修改自动增益设定的响应速度，再停止自动增益，改用手动方式进行增益。3、艾勒伺服电机出现了机械故障，那么需要检查运行模式，然后安装限位开关。4、ELUA伺服电机接线错误，例如ELUA伺服驱动器的输出线U、V、W相位没有接对等等，这种情况只需要重新接线，保证接线正确即可。5、编码器出现了故障，那么可能需要更换伺服电机，或者外发维修更换编码器。