

## S32205双相钢法兰工厂-汉彻金属制品

产品名称	S32205双相钢法兰工厂-汉彻金属制品
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:1/2    - 48 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢 品种:平焊法兰 对焊法兰 盲板
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

### 产品详情

锻造锻造金属材料目前在工业中的应用特别广泛，在各种大型工具中都能应用到的金属锻件，但是，许多人都知道金属锻造加热，但是金属锻造加热的目的到底是什么呢？下面主要给大家分享。

这里所指金属材料加热是锻造前的坯料加热,不是指锻件热处理的加热。

锻造和模锻前金属材料加热目的是为了提高金属塑性,降低变形抗力,以利于金属集性变形和获得良好的锻后金相组织,因此金属材料加热在锻造成形中占有重要地位,对于温、热锻造工艺是不可缺少的一项重要工序。金属坯料加热质量好坏直接影响到锻造成形和锻件内部质量,金属坯料加热过程中要消耗大量热能所以在制定加热规范时还必须考虑如何节约能源,并采取措施降低能耗。

所以金属的加热,首先要保证金属坯料加热的温度和质，满足锻后金相组织、力学性能和生产节拍,另外还应做到能耗少、成本低，又环保。

钢坯加热时,奥氏体晶粒将显著长大,成形后冷却至室温时得到的是较粗大奥氏体晶粒转变而得到的粗大珠光体和网状铁素体组织，亚共析钢将得到粗大块状铁素体和层片状珠光体,过共析钢将得到网状碳化物和层片状珠光体。这类金相组织的力学性能极差,不能直接使用,必须经过热处理,改善锻件金相组织并提高其力学性能,才能使用。