

## 碎木头液压打包机 稻壳压包机 回收稻壳压块机厂家直销

产品名称	碎木头液压打包机 稻壳压包机 回收稻壳压块机厂家直销
公司名称	临清市拓佑机械设备有限公司
价格	27800.00/1台
规格参数	品牌:拓佑 功率:kw 时产量:120包/时
公司地址	山东省聊城市临清市文化路东首（大辛庄办事处 景福庄）
联系电话	0635-2345007 18365907888

### 产品详情

液压打包机优点：自动打包机，废纸打包机，液压打包机是机电一体化产品，主要由机械系统，控制系统，上料系统与动力系统等组成。整个捆扎过程由压包，回程，提箱，转箱，出包上行，出包下行，接包等辅助时间组成。

废纸打包机具有良好的刚韧性和稳定性，造型美观大方，操作维修方便，安全节能，设备基础工程投资费用低等特点。它广泛应用于各类废纸厂，旧物回收公司等单位企业，适用于对旧物废纸，塑料秸秆等的打包回收，是提高劳动效率，减少劳动强度，节约人力，减少运输费用的好设备。注：直销，免除了经销商，厂家与用户联系，减少了时间，费用真正实现了优惠价格。售后服务：所有产品均享受规定的三包服务，使用说明书，三包卡随货同行，一年内配件出现质量问题保修，包换，包退并承担配件的包装及运输费用。

。

## 卧式打包机不能快速工作原因：

- 1、卧式打包机油泵的给油压力达不到流量需求，为了防止漏油时间的发生，在工作之前，要严格的进行检查与检测。
- 2、如果在卧式打包机中溢流阀一旦变形，将严重影响到主阀芯堵塞，主阀芯堵在小开口处，容易造成打包机油泵输出的一些压力油溢回油箱，使打包机中油通入执行元件中的流量大大的减少，减慢了给油的速度。
- 3、内外泄油都比较严重，在快速的工作中，容易导致给油压力过低，但比回油油路高出许多的压力，当打包机油缸的活塞密封破损时，打包机油缸两边容易导致内泄过大的事故，导致了卧式打包机油缸的快速运动速度不够，其他部位也容易跟着出现漏油。
- 4、导轨润滑断油，卧式打包机内油缸的安装精度和装配精度差等一系列的原因，容易造成打包机工作时摩擦阻力增大。

拓佑机械设备有限公司在中国工商总局注册“拓佑”商标，公司不断改善售前、售中、售后服务水平，以满足客户需求为企业发展的基本目标。欢迎广大顾客惠顾！