

万鹏变压器专业检修 油浸式变压器维修公司

产品名称	万鹏变压器专业检修 油浸式变压器维修公司
公司名称	山西万鹏变压器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区修文镇郭村
联系电话	13934203146

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西万鹏变压器制造有限公司

山西万鹏变压器制造有限公司(原太原变压器厂)是太原锅炉集团有限公司下属国有控股公司，内蒙古油浸式变压器维修，注册资金5000万元，从事各种变压器制造、检修、改造及现场抢修的专业服务，主要生产矿用隔爆型移动变电站。公司具有承装（修、试）电力设施许可证三级资质和煤矿主要设备（检修）证。如需详细了解，请来电咨询！

变压器维修项目：

从变压器的异常声音判断故障

1、“吱吱”声

当分接开关调压之后，响声加重，以双臂电桥测试其直流电阻值，均超过出厂原始数据的2%，属接触不良，系触头有污垢而引起的。

处理方法：旋开分接开关的风雨罩，卸下锁紧螺丝，油浸式变压器维修公司，用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次，即可消除这种现象，修后立即装配还原。其次，终端杆引至跌落式熔断器的引下线采用裸铝或裸铜绞线，但张力不够，再加上瓷瓶扎线松弛所致。在黄昏和黎明时可见小火花发出“

吱吱”声，这与变压器内部发出的“吱吱”声有明显区别。处理方法：利用节假日安排停电维修，将故障排除。

山西万鹏变压器制造有限公司(原太原变压器厂)是太原锅炉集团有限公司下属国有控股公司，注册资金5000万元，从事各种变压器制造、检修、改造及现场抢修的专业服务，主要生产矿用隔爆型移动变电站。公司具有承装（修、试）电力设施许可证三级资质和煤矿主要设备（检修）证。如需详细了解，请来电咨询！

变压器的故障种类较多，油浸式变压器维修公司电话，但常见的故障现象也不外乎短路、断路和漏电等几种。产生这些故障的原因可归纳为3个方面：一是设计有错误；二是制作质量差；三是使用条件超过了设计要求。

1变压器是否还存在设计、安装缺陷；

2检查变压器的负荷电流、运行电压是否正常；

3检查变压器有无渗漏油的现象，油位、油色、温度否超过允许值，油浸自冷变压器上层油温一般在85以下，强油风冷和强油水冷变压器应在75 以下；

4检查变压器的高、低压瓷套管是否清洁，有无裂纹、破损及闪络放电痕迹；

山西万鹏变压器制造有限公司(原太原变压器厂)是太原锅炉集团有限公司下属国有控股公司，注册资金5000万元，从事各种变压器制造、检修、改造及现场抢修的专业服务，主要生产矿用隔爆型移动变电站。公司具有承装（修、试）电力设施许可证三级资质和煤矿主要设备（检修）证。如需详细了解，请来电咨询！

变压器地空载试验和短路试验地目地?空载试验地目地：(1)量取空载电流、空载损耗，可以计算出变压器地激磁阻抗等参数，油浸式变压器维修哪家专业，并可求出变比。(2)能发现变压器磁路中局部和整体缺陷，如硅钢片间绝缘不良，穿心螺杆或压板地绝缘损坏等。(3)能发现变压器线圈地一些问题，如线圈匝间短路，线圈并联支路短路等。短路试验地目地：(1)量取短路时地电压、电流、损耗，求出变压器地铜

耗及短路阻抗等参数。(2)检查线圈结构地正确性。

万鹏变压器专业检修-油浸式变压器维修公司由山西万鹏变压器制造有限公司提供。山西万鹏变压器制造有限公司为客户提供“各种变压器制造,检修,改造及现场抢修的专业服务”等业务,公司拥有“各种变压器制造,检修,改造及现场抢修的专业服务”等品牌,专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询,联系人:胡经理。