

全自动电脑洗车机不吸水怎么办

产品名称	全自动电脑洗车机不吸水怎么办
公司名称	郑州麦迪斯自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	荥阳市开洛高速荥阳北出口
联系电话	15136417888

产品详情

企业简介

郑州麦迪斯自动化设备有限公司是一家集全自动洗车机系统研发、生产、销售、服务于一体的技术产业。主要生产往复式洗车机、隧道式洗车机、大巴洗车机、工程洗车机和定制款洗车机等多种型号洗车设备。公司自成立以来一直坚持“科技创新、质量可靠”的管理信念，在国内打下坚实的基础，成为洗车机行业的诚信厂家。

现在给大家介绍一下洗车机不吸水怎么办？全自动洗车机常见不吸水怎么解决？洗车机不吸水也是大家常见的问题，下面聊一聊洗车机不吸水时我们该怎么解决呢？第一遇到洗车机不吸水不要着急，要找找问题的根源，这样才能有助于我们解决问题。下面几点是洗车机不吸水常见几个现象。

- 1、有可能是活塞不密闭，这要拆开维修了。
- 2、也有可能是调压阀坏了，有可能是里边的钢珠掉了，如果是这样你找个钢珠一样大的轴承，把轴承里边的钢珠拆下来装上去就行了。
- 3、如果保修期内那就打电话给厂家让他们来修，如果不保修了那就只能自己拆或者到维修点去拆开检查。
- 4、可能是您进水过滤螺母和快插没有连接好，你用力往里面推，会听到两声“咔”的声音就表示好了。

销售合作