

# 丰堡铣床 铣床 天图机械有限公司

产品名称	丰堡铣床 铣床 天图机械有限公司
公司名称	天图机械（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山陆杨迎宾路29号
联系电话	18912678181

## 产品详情

天图机械（苏州）有限公司经销批发的正佳外径研磨机、内径研磨机、冲子机、平面磨床、无心磨床、车床、铣床、投影仪等，欢迎广大客户咨询！

### 班中保养

- 1、观察电机、电器的灵敏性、可靠性、温升、声响及震动等情况。
- 2、检查电器安全装里的灵敏和可靠程度。
- 3、观察各传动部件的温升、声向及震动等情况。
- 4、时刻检查床身和升降台内的柱塞油泵的工作情况，旭正铣床，当机床在运转中而指示器内没有油流出时，应及时进行修理。
- 5、发现工作台纵向丝杠轴向间隙及传动有间隙，恒铁铣床，应按说明要求进行调整。
- 6、主轴轴承的调整。
- 7、工作台快速移动离合器的调整。
- 8、传动皮带松紧程度的调整。

天图机械（苏州）有限公司经销批发的正佳外径研磨机、内径研磨机、冲子机、平面磨床、无心磨床、车床、铣床、投影仪等，铣床，欢迎广大客户咨询！

铣床是一种用途广泛的机床，在铣床上可以加工平面（水平面、垂直面）、沟槽（键槽、T形槽、燕尾槽等）、分齿零件（齿轮、花键轴、链轮）、螺旋形表面（螺纹、螺旋槽）及各种曲面。此外，丰堡铣床，还可用于对回转体表面、内孔加工及进行切断工作等。铣床在工作时，工件装在工作台上或分度头等附件上，铣刀旋转为主运动，辅以工作台或铣头的进给运动，工件即可获得所需的加工表面。由于是多刃断续切削，因而铣床的生产率较高。简单来说，铣床可以对工件进行铣削、钻削和镗孔加工的机床。

天图机械（苏州）有限公司经销批发的正佳外径研磨机、内径研磨机、冲子机、平面磨床、无心磨床、车床、铣床、投影仪等，欢迎广大客户咨询！

铣刀的结构分为4种：

整体式：刀体和刀齿制成一体。

整体焊齿式：刀齿用硬质合金或其他耐磨刀具材料制成，并钎焊在刀体上。

镶齿式：刀齿用机械夹固的方法紧固在刀体上。这种可换的刀齿可以是整体刀具材料的刀头，也可以是焊接刀具材料的刀头。刀头装在刀体上刃磨的铣刀称为体内刃磨式；刀头在夹具上单独刃磨的称为体外刃磨式。

可转位式：这种结构已广泛用于面铣刀、立铣刀和三面刃铣刀等。

丰堡铣床-铣床-天图机械有限公司由天图机械（苏州）有限公司提供。天图机械（苏州）有限公司为客户提供“机械设备及金属零部件,金属模具及配件,五金工具,磨具磨料”等业务，公司拥有“天图机械”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：方先生。