

漯河发那科系统sv0440故障维修真诚服务

产品名称	漯河发那科系统sv0440故障维修真诚服务
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

编码器电缆应避免承受过大应力。当电机在运转时，注意接续电缆是否与机件接触而产生磨损或发生拉扯现象。

伺服电机若有振动现象或运转声音过大，请与厂商联络。

确认各项参数设定是否正确，依机械特性的不同可能会有不预期的动作。勿将参数作过度极端的调整。

重新设定参数时，请确定驱动器是在伺服停止（Servo Off）的状态下进行，否则会成为故障发生的原因。

我公司主要经营伺服驱动器维修，伺服电机维修，数控系统维修，变频器维修，触摸屏维修，机床维修，工业机器人维修，